Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Mustang Mach-E

FORD Mustang Mach-E AWD PREMIUM

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0TK3SU5PMA85607**
Kilometerstand (km)	**55.212**
Erstzulassungsdatum	**17.07.2024**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**351 PS**
Leistung kW	**258 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Star-White Platinium Metallic**
Interieurfarbe	**Sensico Kunstleder Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11690394**	Besichtigt am	**30.10.2026 09:31:23**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**15/10/2026,55145**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 19 103 H	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 19 103 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 19 103 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 19 103 H	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 | Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
4 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






2 | Ladekabel (Normalladung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






3 | Kofferraumabdeckung (Hutablage)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



4 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS inkl. EBD	Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)	Allradantrieb
Ambientebeleuchtung, Multicolor-LEDs	Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set	Armaturenträger mit Einsätzen in Carbon
Außenspiegel elektrisch anklappbar	Außenspiegel in Kontrastfarbe Schwarz	Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.
Bereifung: Reifen-Repatur-Set	Bremsleuchte, dritte	Bremssättel, rot lackiert
Dachhimmel aus Webstoff, schwarz	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberw	Einstiegszierleisten mit Metall-Applika.
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrerinformationssystem mit Bordcomput.	Fahrzeugschlüssel, Keyless Entry & Start
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlicht-Assistent, Blendfrei	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol
Ford Co-Pilot360 inkl. Ford Drive	Ford EcoCoach	FordPass Connect inkl. eCall
Front-Kofferraum mit Ford MegaBox	Frontscheibe beheizbar	Fußmatten vorn und hinten, Velours
Gepäckraumabdeckung und -beleuchtung	Getriebe: 1-Gang Direktantrieb	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	Heckspoiler	Induktive Ladestation f.mobile Endgeräte
Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligent Range	Intelligentes Sicherheits-System (IPS)
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befe	Klimaanlage mit automatischer Temperat.	Kopfstützen (3) hinten, höhenverstellbar
Kopfstützen vorn höheneinstellbar	Lackierung: Uni	Lackierung:Star-White Platinium Metallic
Ladekabel: Ladekabel	Lenkrad, Sensico in Leder-Optik, beheiz.	Make-up Spiegel beleuchtet
Matrix-LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Mediakonsole mit USB-Anschlüssen v./h.	Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherha.
Müdigkeitswarner	Mustang-LED-Rückleuchten	MyKey-Schlüsselsystem
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten	One Pedal Drive	Paket: Technologie-Paket+
Panoramadach	Park-Assistent, aktiv	Park-Pilot-System vorn und hinten
Pedalerie mit Aluminium-Auflagen	Pollen- und Staubfilter	Polster: Sensico Kunstleder Schwarz
Post-Collision-Assist	Räder:LM 7 J x 19 mit 225/55 R 19, 5-Sp	Radio: Ford SYNC 4A, DAB, Touch, Nav
Radkastenverkleidung in Schwarz	Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera m.Rückwärts-Einpark-Assis
Rücksitzlehne, umklappbar, 60 : 40	Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt
Servolenkung	Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach	Sitz: Vordersitze individuell beheizbar
Sitze: Komfortsitze, vorn	Steckdose: 12-Volt	Tasche an Fahrer- u.Beifahrersitz
Tür-Kindersicherung, elektrisch	Verkehrsschild-Erkennungssystem	Verzurrösen im Gepäckraum
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Gesamtschließung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**315**

FAHRZEUGBILDER





