Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	18,466	kW	135
VIN	WMW11DJ0302U91012	cc	0
First registration date	9/1/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2027
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
7/16/2025	11,129 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
5 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing FL	Scratch(es)	No repair
3 | Alloy rim RL	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





4 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear








5 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

Missing Parts



1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: fällig 09.2026

Acceptable Damages





2 | Wing FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





3 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes

First aid kit	Yes

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	5.0 mm

Commercial photos


































12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
23
24
25
26
27
28

EAGLE













BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2063
WMW11DJ0302U91012
1775 kg
1- 985 kg
2- 875 kg
AG D-80788 München

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	17" Leichtmetallräder Tentacle Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS)	Armauflage vorne
Armlehne vorne	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend	Aussenspiegel Anklappfunktion
Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außenspiegelpaket
Ausstattungspaket Chili (Cooper SE)	Ausstattungspaket Pepper (Cooper SE)	Battery Certificate
Beifahrersitz-Höhenverstellung	Blinkleuchten weiss	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Bremsanlage	Chromumfänge Exterieur
Chromumfänge Interieur	Classic Trim	Connected Drive Services
Connected Navigation	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dach in Wagenfarbe	Dach und Spiegelkappen schwarz
Dach und Spiegelkappen silber	Dachhimmel	Dachhimmel anthrazit
DC-Schnellladen	Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,
Driving Assistant	Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktion Control (DTC)
eDrive Dienste	Einstiegsleisten	elektrisch unterstützt
Elektrisches Fahren	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger	Elektromotor
elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre	Entfall Car-Sharing-Modul
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrdynamische Regelsysteme	Fensterheber elektrisch
fixieren im geöffneten Zustand	Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen
Gepäckraum	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Heckklappe	Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz
Heckscheibenheizung	Heckspoiler	HiFi System Harman Kardon
HiFi-Lautsprechersystem harman/kardon	Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz
Hutze in der Motorhaube integriert	im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert
in LED-Technik am Heckscheibenrand oben	in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos
in Wagenfarbe	inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,
Innenspiegel automatisch abblendend	Interieur Oberfläche Piano Black	Interieuroberfläche Piano Black
Isofix-System	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik
Komforteinstieg	Komfortzugang	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Kühlergrill	Ladeklappe	Lautsprecher
LED-Scheinwerfer	Lederausstattung	Lenkradheizung
Lenksäulenverstellung	Lenkung	Lichtpaket
Markenlogo MINI	mechanisch	MINI Connected
MINI Driving Modes	MINI LM Rad Tentacle Spoke 500 Jet Black	MINI Navigationssystem

modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chr
Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay	Nanuq White
Nebelschlussleuchte	Pack Premium Plus	Panorama-Glasdach
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent
Performance Control	Personal Profile	Piano black exterieur
Radio MINI Visual Boost	Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information
Real-Time Traffic Information	Regensensor	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperations-Toggle	Remote Services
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe
Schließsystem mit Zentralverriegelung,	Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"
Serienfahrwerk	Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S-Badge	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung	Smartphone-Integration
Sonnenschutzverglasung	Sport- Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag
Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar
vorn	vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Wärmepumpe	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Weiße Blinkleuchten	Werkzeugsatz	Zierleisten
zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkonsole		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN