BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 I XDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY050FU95311





Beschreibung

Kennzeichen M-FB6731	**Zulassungsdatum** 30/04/2025	**Laufleistung** 61935 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 182	**Hubraum** 1998
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 180 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
	  		
002	Abdeckung Stoßfänger / Hinten Rechts Lackiert : Ja	Kratzer	Ersetzen
	 		
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
	   		
005	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
	 		

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm

Kommentar

DEKRA


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung


Navigation



Vin



Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Abdeckung Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Abdeckung Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle