allane mobility consulting

29676/23728 /31694

Standplatz:

21.11.2025

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES C-Klasse C 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	HD -XM 1688	Fahrgestell-Nummer:	W1KAH0EB0PF123589
Vertrags-Nummer:	72736085	Erstzulassung:	11.09.2023
Internes KZ:	15110289	Kilometer-Stand:	0
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**

allane mobility consulting

29627/23773

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	242	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1800	zul. Gewicht (kg):	2400

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility consulting

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **72736085**
Amtliches Kennzeichen: HD -XM 1688

Übersicht erstellt am: 21.11.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
24.07.2025	9059956594	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.09.2024	9059901713	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility consulting

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **72736085**
Amtliches Kennzeichen: HD -XM 1688

Übersicht erstellt am: 21.11.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2025
Protokollnummer: 42072962
Anlieferungsdatum: 21.10.2025

W1KAH0EB0PF123589

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	56.913 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	-6.258 km
Typ/Modell	C 220 d	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	09/2026
Fahrgestellnummer	W1KAH0EB0PF123589	**Leistung / Hubraum**	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	11.09.2023	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer - Wertminderung
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 95Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 95Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 94H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2025
Protokollnummer: 42072962
Anlieferungsdatum: 21.10.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 220 d	**Laufleistung (abgelesen)**	56.913 km
Fahrgestellnummer	W1KAH0EB0PF123589	**Erstzulassung**	11.09.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2025
Protokollnummer: 42072962
Anlieferungsdatum: 21.10.2025

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2025
Protocol number: 42072962
Delivery date: 21 Oct 2025

W1KAH0EB0PF123589

Vehicle details

Operator		**Inspection condition**	conditional: light/moisture/dirt
License number		**Mileage (Read)**	56,913 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	**Next maintenance in**	-6,258 km
Type / Model	C 220 d	**Main inspection (Taken from ZBI)**	09/2026
Vehicle Identification number	W1KAH0EB0PF123589	**Power / Engine displacement**	147 kW / 1,993 ccm
First registration	11 Sept 2023	**Upholstery/Colour**	/
Last maintenance		**Paintwork**	Black
Fuel type	Hybrid Diesel / E	**Gearbox**	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Door trim - rear left side - Scratch(es) - Loss in value
2	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Perform

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 95Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 95Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 94H	Continental	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 94H	Continental	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2025
Protocol number: 42072962
Delivery date: 21 Oct 2025

Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	**Inspection condition**	conditional: light/moisture/dirt
Type / Model	C 220 d	**Mileage (Read)**	56,913 km
Vehicle Identification number	W1KAH0EB0PF123589	**First registration**	11 Sept 2023

Details of the order:
In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:
The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was verified during the inspection by the undersigned.

Inspection conditions:
A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/wetness or dirt.

General condition:
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Trim / covers: Door trim - rear left side - Scratch(es) - Loss in value



Damage #1: Trim / covers: Door trim - rear left side - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work