Historial del Vehiculo -7625-MJM

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7625-MJM	31/05/2024	28193	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	164033052R - FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	30/01/2025	57261	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
7625-MJM	29/09/2025	82467	SERV. NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 185 65 HR15 88 H / 4x4 VERANO
7625-MJM	29/09/2025	82467	SERV. NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 185 65 HR15 88 H / 4x4 VERANO
7625-MJM	29/09/2025	82467	SERV. NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 185 65 HR15 88 H / 4x4 VERANO
7625-MJM	29/09/2025	82467	SERV. NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 185 65 HR15 88 H / 4x4 VERANO
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	164033052R - FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	8550504590 - FILTRO ACEITE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE

7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	28/05/2026	106518	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	410A12582R - PASTILLAS FRENO DL
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	152099198R - FILTRO ACEITE
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	0287 - SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	287901981R - ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	288908334R - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	3043 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	6243 - SUSTITUIR ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS / SUSTITUIR ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISA
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
7625-MJM	26/09/2025	82467	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
7625-MJM	19/06/2026	109681	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
7625-MJM	19/06/2026	109681	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo TODO TIEMPO
7625-MJM	19/06/2026	109681	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo TODO TIEMPO
7625-MJM	08/11/2025	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00570919947
Primera matriculación	27/7/2023
Kilometraje del vehículo	117.012 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/9/2026 13:42:20	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	27/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00570919947	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control






2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior








3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Faro Del Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



6 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




11 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




13 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales









