INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5004NGW / WBA25GR000N378714 / N378714

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 40D XDRIV	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 40D XDRIV	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.402

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5004NGW | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	lateral izquierdo reparado anteriormente micraje incorrecto superior a 400 micras		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5004NGW | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llave-telemando	OBSERVACIÓN-	

5004NGW | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.75 h.	7,41	0,00		142,16 €
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €
7. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.54 h.		0,00	0,00		20,79 €
8. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.54 h.		0,00	0,00		20,79 €
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.50 h.		2.75 h.	11,65	0,00		175,27 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.75 h.	11,65	0,00		132,92 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.50 h.		2.42 h.	10,25	0,00		161,17 €
12. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	0.40 h.		4.75 h.	20,12	0,00		218,39 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2267,57 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5004NGW | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5004NGW | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,65 h.	410,00 €
Total material pintura	-	70,90 €
Total Mano de Obra Pintura	16,74 h.	644,46 €
Total Recambios	-	662,21 €
Descuento recambios aplicado	-	344,90 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	480,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5004 NGW


5004 NGW


5004 NGW


5004 NGW
xDrive40i






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Values for this journey
1.4 l/h
Total 16402 km
0.9 km
Journey data
718 km
0
1
13:08
10
Power % 100
75
0
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Door open.
P
+ 21.0 °C
WARM-UP



PARKING

Fiat

21.0°C

MAX




TOP TETHER
TOP TETHER


BMW
BMW

Made by
BMW
X3 40d xDrive
C7A

0.50

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00409
WBA25GR000N378714
2620 kg
5120 kg
1- 1250 kg
2- 1465 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN


5 A0C 986

500ANGW




My destinations
Search
LASUEGRA
13:10
21.0°
21.0°
SYNC
MAX
REAR




Door open.
P
10
0
km/h


inch/mm
628
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.35
OFF
ON
ZERO


inch/mm
498
OFF
ON
ZERO
ntinental

OFF
ON
ZERO
inch/mm
6.24

SK BMW 3112
SR
88451503
DW1 R 30MnV58


Ø24 L 30MnVS6
SL








245/50 R19 Y XL
BMW




Continental
245/50R19 TX XL


245/50 R19 Y XL
ContiSeal
ecocontact 6




Manheim
Continental


Continental
Manheim


Manheim


Manheim


BMW LED
Manheim


Manheim


BMW LED
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim


E
5004 NG
Manheim


Mannheim