TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	17.08.2026
Protokollnummer:	**47258037**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke

W1KAH5EB3PF119839

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	154.449 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	C 300 e	**HU (Bericht lag vor)**	06/2028
Fahrgestellnummer	W1KAH5EB3PF119839	**Leistung**	150 kW
Hubraum	1.999 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	27.06.2023	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung	02/2025, 77.709 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (29533km - 4533km überzogen)
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - beschädigt - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Hinterachse	Feder rechts (Luftfederbalg) - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Im Sichtfeld) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	17.08.2026
Protokollnummer:	**47258037**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 300 e	**Laufleistung (abgelesen)**	154.449 km
Fahrgestellnummer	W1KAH5EB3PF119839	**Erstzulassung**	27.06.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	17.08.2026
Protokollnummer:	**47258037**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	17.08.2026
Protokollnummer:	**47258037**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair




Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn recht… beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn recht… beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Hinterachse: Feder rechts (Luftfederbalg) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Hinterachse: Feder rechts (Luftfederbalg) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	17.08.2026
Protokollnummer:	**47258037**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke



Beschädigung #6: Hinterachse: Feder rechts (Luftfederbalg) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Im Sichtfeld) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Im Sichtfeld) - Steinschlag - erneuern

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	111	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	108	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	107	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	107	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1
225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL, 9Jx18 ET58; A1 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99Y XL, 8Jx17 ET49.5; A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99H XL M+S, 8Jx17 ET49.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BEP	00071	3

Vermerke des Herstellers

0222602356

1664637 - **GV695886**

Zulassungsbesch. gedruckt

0 1 - 2 -

046CC0154766
www.PS-Team.de

Mercedes-Ben

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H25DT0 Version: CZAM050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_0409-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_3-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DC
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH5EB3PF119839
0.11. Herstellungsdatum: 25.05.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 25.05.2023 (Datum)

ppa. (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. (Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2120 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2178 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2655 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1550 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4525 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl. (0025)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 150,00 kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 95,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 47,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1585 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1

Achse 2: 245/45 R17 099 Y XL 8Jx17 ET49.5 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS ,0)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3325 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2255 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 120.2 N 47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02900 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	173,8	-	-	mg/km
NO_X	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,03	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$1,14 * 10^{10}$	-	-	km⁻¹
THC	7,5	-	-	mg/km
NMHC:	5,6	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte NO_X Partikelzahl

Vollständige RDE-Fahrt 60 mg/km $6 * 10^{11}$ km⁻¹

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60 mg/km $6 * 10^{11}$ km⁻¹

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	220 g/km	9.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	226 Wh/km
Mittel:	151 g/km	6.6 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	192 Wh/km
Hoch:	136 g/km	6.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	181 Wh/km
Höchstwert:	148 g/km	6.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	217 Wh/km
Innerorts:					205 Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	154 g/km	6.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	200 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	5 g/km	0.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	13 g/km	0.6 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	186 Wh/km

4

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	414780
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	Avantgarde Line C 300 E PHEV
Listenpreis	61.755,00
VIN	W1KAH5EB3PF119839
Erstzulassungsdatum	27.6.2023
Kennzeichen	M-GR 1887E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 414780 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117401	28.11.2023	| Stoßfänger hinten rechts	2.034,34
2024110838	15.07.2024	| Windschutzscheibe/Reparatur	177,00
2024117255	05.11.2024	| Beifahrerseite komplett| Reifen/Felge rechts	10.273,68
2025113356	09.09.2025	| Fahrerseite Außenspiegel	449,10
2026113298	15.08.2026	| Stoßfänger vorne rechts	
2024118793	27.11.2024	| Fahrerseite Außenspiegel	5.608,43
2026109578	14.06.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.258,51
2026113280	13.08.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Seitenteil hinten| Motorhaube| Stoßfänger hinten| Stoßfänger vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn