

Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts




Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)




Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft




Bild 9 : Unterboden




Bild 10 : Bild Kofferraum Richtung Mittelkonsole



Bild 11 : leicht entfernbare Teile




Bild 12 : Serviceanzeige



Bild 13 : Serviceanzeige

DEKRA-Nr: 0666 / 0100057131 / 2026 / B089562000062 vom 30.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	29.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 180 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor.
Deshalb wurde das Fahrzeug nur über die FIN Abfrage identifiziert.

F**ahrzeug war zum Besichtigunszeitpunkt bereits abgemeldet.**
Fahrzeugschein wurde eingesehen, Kennzeichen wurden nicht durch die Dekra demontiert.
Fahrzeugschein verblieb im Autohaus.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Espace VI (03.2023->) / Espace VI 1.2 E-TECH Hybr 200 Esprit Alp.7sz (E6e)
Aufbauart	Van	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00172192619
HSN / TSN	3333 / BPV	DAT €uropa-Code®	017201590100001
DAT Marktindex	DE001 6470	Km-Stand abgelesen	20433
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	SCHISTE SILVER / TEKQG
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - Kit Monopac Evolution, 3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Allradlenkung, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Design-Paket Esprit Alpine (außen), Design-Paket Esprit Alpine (innen), Dynamisches Kurvenlicht, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control, Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenausstattung: schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder Nappa, Alcantara-Applikationen), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole mit Ablagefach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2738 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Carbon-Optik mit Alcantara-Applikationen, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1678	Advanced Driving Assist-Paket
4576	City-Premium-Paket
34582	Entfall 3.Sitzreihe
17102	Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
11677	Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
2415	Winter-Komfort-Paket inkl. Frontscheibe heizbar


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.07.2026 bei Kilometerstand 18.672
bis Wartung verbleiben:	28.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türgriff, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Türgriff, zerkratzt, Gebrauchsspur
Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur