INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6861NKK / WBA41FR080FW24594 / FW24594

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.382

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6861NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	KUHMO	245/45/18	100	Y	-
TI	KUHMO	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	V.O AFECTADO POR GRANIZO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6861NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6861NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Moldura estribo dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	REEMPLAZAR	0.75 h.		1.00 h.	4,24	133,83	10,00	192,06 €
3. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	70,65	10,00	66,66 €
4. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.20 h.	1.08 h.	1.83 h.	7,75	0,00		127,48 €
7. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.75 h.	1.92 h.	8,13	0,00		130,17 €
8. Embellecedor iz paragolpes dl	-	REPARAR	0.50 h.			0,00	0,00		19,25 €
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		5.58 h.	23,63	0,00		246,16 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.50 h.		1.83 h.	7,75	0,00		135,95 €
11. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
12. Techo	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	2.00 h.		3.42 h.	14,48	0,00		223,15 €
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
14. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		4.17 h.		0,00	0,00		160,54 €
15. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
16. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2355,33 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6861NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	14,85 h.	571,70 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6861NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	82,58 €
Total Mano de Obra Pintura	19,50 h.	750,73 €
Total Recambios	-	270,32 €
Descuento recambios aplicado	-	30,04 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	680,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
6861 NKK


420d
E
6861 NKK


6861 NKK
420d


6861 NKK






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
352 km
0
1
9:27
20
Values since refuel
1.3
l/h
Total 18382 km
533.4 km
Power %
75
50
25
0
P
Tailgate open.
Please close.
Door open.
+ 24.0 °C
WARM-UP


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
Door open.
LOW
17.0°
RESUME
CANCEL
SET
BACK
OPTION


Bonnet open
Owner's Handbook
Close message
LOW
17.0°







BMW
TwinPower Turbo
BMW
3245
BMW
5164 7422287 11






FLAIX FM
9:28
Tarragona
LOW
25m
100m
17.0°


Door open.
20
0 km/h




5.78




SPORT
KUMHO


KUMHO





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


BMW
6861 NKK
E