# Historial del Vehiculo -9572-LYP

| MATRICULA | FECHA_COMUNICACIÓN | KM | TIPO_DANO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Serv inspección 30000 KM |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Filtro antipolen |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Aceite motor |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Filtro aceite |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | M.O. General |
| 9572-LYP | 30/01/2023 | 17865 | REV Long Life 01 | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 28/02/2024 | 44436 | LÍQUIDO FRENOS | Líquido frenos |
| 9572-LYP | 28/02/2024 | 44436 | LÍQUIDO FRENOS | M.O. General |
| 9572-LYP | 26/09/2023 | 19779 | MATERIALES | |
| 9572-LYP | 26/09/2022 | 6955 | SUPL. NEUMATICOS | SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Aceite motor - 00W30 OEM |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Escobilla limpialuna tr |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Arandela / tapón cárter |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Filtro aceite |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | M.O. General |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Jgo escobillas limpia |
| 9572-LYP | 26/05/2025 | 80587 | REV Long Life 04 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 26/05/2023 | 26290 | SISTEMA DE FRENADO | Sensor desgaste pastillas freno dl |
| 9572-LYP | 26/05/2023 | 26290 | SISTEMA DE FRENADO | Pastillas freno dl |
| 9572-LYP | 26/05/2023 | 26290 | SISTEMA DE FRENADO | M.O. General |
| 9572-LYP | 26/05/2023 | 26290 | SISTEMA DE FRENADO | Sensor desgaste pastillas freno tr |
| 9572-LYP | 26/05/2023 | 26290 | SISTEMA DE FRENADO | Pastillas freno tr |
| 9572-LYP | 23/08/2024 | 59223 | SUPL. NEUMATICOS | SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.I. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: MOLDURA PASE ALETA T.I. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. IZDA. |
| 9572-LYP | 23/02/2023 | 19769 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura |
| 9572-LYP | 23/01/2023 | 16877 | NIVELES Y LAMPARAS | Aceite motor |
| 9572-LYP | 23/01/2023 | 16877 | NIVELES Y LAMPARAS | M.O. General |
| 9572-LYP | 23/01/2023 | 16877 | NIVELES Y LAMPARAS | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 21/06/2023 | 28379 | 2 NEUMATICOS | DI / BRIDGESTONE / 225/55 R17 TUR6 101W XL TL//21314 / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 21/06/2023 | 28379 | 2 NEUMATICOS | DD / BRIDGESTONE / 225/55 R17 TUR6 101W XL TL//21314 / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 21/02/2023 | 19555 | SUPL. NEUMATICOS | SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: BANDEJA INF.PARAG.T. MSP 1BORDIG PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: *ANILLO SENSOR PARAG.T. |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T. M/PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T. M/PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | 51127953922 - *ANILLO SENSOR PARAG.T. |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T. M/PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: MOLD. IZDA.PARAG.T. PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: MOLD. IZDA.PARAG.T. PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: MOLD. CENT.PARAG.T. |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: BANDEJA INF.PARAG.T. MSP 1BORDIG PDC |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | MATERIALES | |
| 9572-LYP | 19/02/2025 | 74946 | COLISIÓN CON CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: MOLD. DCHA.PARAG.T. PDC |
| 9572-LYP | 17/10/2024 | 63648 | 4 NEUMATICOS | DD / GOODYEAR / 225/55R1797YEAGF1ASY6FP / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 17/10/2024 | 63648 | 4 NEUMATICOS | TD / GOODYEAR / 225/55R1797YEAGF1ASY6FP / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 17/10/2024 | 63648 | 4 NEUMATICOS | DI / GOODYEAR / 225/55R1797YEAGF1ASY6FP / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 17/10/2024 | 63648 | 4 NEUMATICOS | TI / GOODYEAR / 225/55R1797YEAGF1ASY6FP / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | MANO DE OBRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. GIRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Aceite motor - 00W30 OEM |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Filtro aceite - BLUE PRINT - Rec.Plat. GIRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Filtro aire - BOSCH - Rec.Plat. GIRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Serv inspección filtro aire |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Arandela / tapón cárter - FEBEST - Rec.Plat. GIRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Pastillas freno tr - BOSCH - Rec.Plat. GIRA |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Serv inspección aceite |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Filtro antipolen - MANN - Rec.Plat. GIRA - CARBON ACTIVO - Nueva |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Serv insp filtro antipolen |
| 9572-LYP | 17/04/2026 | 112096 | REV Long Life 06 | Tasas reciclado residuos |
| 9572-LYP | 16/07/2024 | 54131 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: *EMBELLECEDOR ESCAPE TR.IZ |
| 9572-LYP | 16/07/2024 | 54131 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 18308686002 - *EMBELLECEDOR ESCAPE TR.IZ |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Filtro aire |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Arandela / tapón cárter |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Filtro aceite |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Aceite motor - 00W30 OEM |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | M.O. General |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Filtro combustible |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 15/03/2024 | 45118 | REV Long Life 02 | Serv inspección 60000 KM |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 51117342439 - Traviesa paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Sustituir Jgo soportes sensores aparcamiento dl cent |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | - Importe de materiales de pintura |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Reparar Paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 51117429002 - Rejilla paragolpes dl |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 51117499488 - Jgo soportes sensores aparcamiento dl cent |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Cte. Material Pintura |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=2) Color Carroceria Completo |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 51647434544 - Traviesa sup frente |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Sustituir Traviesa sup frente |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Puesta a disposición del vehículo |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Desmontar y montar Filtro aire completo |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 51748493925 - Canalizador radiador |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Desarmar/Despiezar Paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Desmontar y montar Traviesa inf paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Desmontar y montar Tubo entrada filtro aire |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | 66209283750 - Sensor aparcamiento dl cent dr |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Desarmar/Despiezar Paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Ajustar faros antiniebla |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: Sustituir Canalizador radiador |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Puesta a disposición del vehículo |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Sustituir, Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Cte. M.O. Pintura |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | |
| 9572-LYP | 15/01/2024 | 41901 | COLISIÓN SIN CONTRARIO | N/C - Sustituir Canalizador radiador |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | M.O. General |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Aceite motor - 00W30 OEM |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Líquido lavaparabrisas |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Arandela / tapón cárter |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Serv inspección 90000 KM |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Filtro aceite |
| 9572-LYP | 12/12/2025 | 99628 | REV Long Life 05 | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 12/04/2024 | 47099 | SISTEMA DE FRENADO | Pastillas freno dl |
| 9572-LYP | 12/04/2024 | 47099 | SISTEMA DE FRENADO | M.O. General |
| 9572-LYP | 08/10/2025 | 94350 | 2 NEUMATICOS | Alineado un eje |
| 9572-LYP | 08/10/2025 | 94350 | 2 NEUMATICOS | DD / GOODYEAR / 225/55R17 101Y EAG F1 ASY 6 R0 XL / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 08/10/2025 | 94350 | 2 NEUMATICOS | DI / GOODYEAR / 225/55R17 101Y EAG F1 ASY 6 R0 XL / Turismo/ VERANO |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | M.O. General |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Arandela / tapón cárter |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Líquido lavaparabrisas |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Filtro combustible |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Aceite motor - 00W30 OEM |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Batería telemando c/c |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Rellenar niveles |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Serv inspección 60000 KM |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Sensor desgaste pastillas freno tr |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Filtro aceite |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Filtro aire |
| 9572-LYP | 07/10/2024 | 63096 | REV Long Life 03 | Pastillas freno tr |
| 9572-LYP | 06/02/2026 | 104125 | BATERIA | M.O. General |
| 9572-LYP | 06/02/2026 | 104125 | BATERIA | Batería - 80AH - Nueva |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9572-LYP | 05/05/2026 | 113497 COLISIÓN SIN CONTRARIO | Mano de Obra Chapa: CJTO.PILOTO T.D.EXT. |
| 9572-LYP | 05/05/2026 | 113497 COLISIÓN SIN CONTRARIO | 63217420738 - CJTO.PILOTO T.D.EXT. |

# Informe de tasación



## BMW X2
### SDRIVE18D

| | |
|---|---|
| VIN | WBAYK510X05V39279 |
| Primera matriculación | 17/6/2022 |
| Kilometraje del vehículo | 121.938 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la inspección | 11/9/2026 11:27:44 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann MADRID-2 |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | BMW | Primera matriculación | 17/6/2022 |
| Modelo | X2 | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | WBAYK510X05V39279 | Tipo de combustible | Diesel |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | No |
| Ficha Ténica | No | Tipo de libro de mantenimiento | Mantenimiento digital |
| Manual de instrucciones | Sí | | |


## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 4,0 mm | Goodyear | 225/55 R 17 101 W | Verano | Acero | No aplica |
| Delantera | Derecha | 4,0 mm | Goodyear | 225/55 R 17 101 W | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 5,0 mm | Goodyear | 225/55 R 17 101 W | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Derecha | 5,0 mm | Goodyear | 225/55 R 17 101 W | Verano | Acero | No aplica |

# DAÑO

## Interior




### 1 | Indicador de advertencia

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Encendido |
| Modo de reparación | Control |

## Exterior









### 2 | Paragolpes Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 3 | Moldura Parachoques Del Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 4 | Espoiler Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 5 | Caja Retrov Ext IZ

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |







### 6 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 7 | Moldura Parachoques Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparación Pequeños Daños |

# Informe de tasación

## Fotos comerciales