MACADAM

BMW 3 Serie T FL'22

Voertuiginformatie

Merk:**BMW**
Kenteken:**R111RK**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**3 Serie T FL'22**
Chassisnummer:**WBA41FY020FN66306**
Type brandstof:**Plug-in hybride**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**320e T**
1ste tenaamstelling**09-11-2022**
Kilometerstand:**94490 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Links	1
Rechts	2
Voorzijde	2

Commerciële foto's










R-111-RK











Waarden vanaf laden
0 km/h
P
452 km
10:42
+8.0 °C





Made in
Germany
320e
C4W
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA41FY020FN66306
2350 kg
3850 kg
1- 1050 kg
2- 1380 kg
BMW AG DE-80788 München














Bestemmingen zoeken
25.5°
20.0°


Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 04/11/2026
95%
Status van de gezondheid (SOH)*
BMW 3 serie 320e 204ch Touring
VIN : WBA41FY020FN66306
Kilometerstand : 94.490 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA





Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Schuifdak elektrisch**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde








Deur A L
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Kofferklep
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde












Motorkap
Chemische schade
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde





Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
225/50/17/95/Y
Hankook
5,2 mm
Voor Rechts
Zomer
225/50/17/95/Y
Hankook
5,1 mm
Achter Links
Zomer
225/50/17/95/Y
Hankook
5,3 mm
Achter Rechts
Zomer
225/50/17/95/Y
Hankook
5,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**32**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.