Volkswagen

VIN: WVGZZZ5NZMM138134



Description

N° d'immatriculation 2AUF758	**Date de 1ère immatriculation** 20/07/2021	**Odomètre** 139450 km
Couleur Deep Black Nacré	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 110 KW

Equipements véhicule

Série

Eclaireur de coffre additionnel	Accoudoir central AV réglable en hauteur/profondeur	Capot actif pour protection des piétons
affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre)	afficheur multifonctions Premium (Ecran couleur)	Système aide au stationnement AV et AR
Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable	Airbag genou conducteur et passager
Airbag lat AV avec Airbag crânien	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home
Alternateur 140 A	Antidémarrage (électronique)	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit
Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV réglable en hauteur/profondeur	Appuie-têtes AV sécurité optimisée
Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Avertisseur deux tons	Bandeaux chromés sur vitre Lat.
barre(s) de toit argent	blocage de différentiel électron. (EDS)	Boite à gants avec fonction réfrigérante
Boite à gants Fermeture à clé et éclairé(e)	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation	Cache bagages / Rideau occultant enroulable
Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)	Ceintures de sécurité AR Ext. avec prétensionneur de ceinture
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture, réglable(s) en hauteur	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Compartiment/Vide-poches au garniture de pavillon
Compartiment/Vide-poches sur Planche de bord avec Couvercle	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	Direction assistée électromécanique et asservie à la vitesse
Disques de frein AR (300 mm x 12 mm)	Disques de frein AV (314 mm x 30 mm)	dossier de siège AV droit rabattable
dossiers AR avec Déverrouillage à distance rabattable	Eclaireur de coffre	Eclaireur de plancher AV
Empattement 2787 mm	encadrement chromé Commutateur d'éclairage	encadrement chromé Commutateur de lève-vitre / Réglage de rétroviseur
Longlife-Service	Essuie-vitre AR.	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Feux de brouillard AR	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage (hold assist)	Frein de stationnement électromécanique	Habillages de bas de caisse chromé(e)
Interface Bluetooth pour Téléphone portable	levier de sélection Cuir	Lève-vitre électrique AV + AR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Mode de transmission roues AV motrices	Pack chrome (1)	Pack non fumeur
Pare-brise verre feuilleté teinté(e)	Pare-chocs en partie peint, Partie centrale inf gris	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))
Pneus 215/65 R17 ...H	Poignées de portes Ext. couleur caisse	Poignées de portes Int. Chrome mat
prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	projecteur double	projecteurs antibrouillard avec intégré éclairage d'appoint (Corner Lights)
Réception radio digital(e) (DAB+)	Réglage de portée des projecteurs	Régulateur du couple d'inertie du moteur (MSR / EDC)
Rétroviseur ext argent peint	Rétroviseur ext Asphérique, gauche	Rétroviseur ext convexe, droit
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Tissu
services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus	Siège AR fractionné	Sièges AV réglable(s) en hauteur
Sièges confort AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Sièges AR (compr. sièges enfant i-Size)	Surtapis Textile
système antipatinage (ASR)	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence
Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Détection des piétons
Système d'assistance de conduite: fonction Stop&Go pour régulateur de distance	Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)	Système d'assistance de conduite: fonction freinage d'urgence en ville
Programme de stabilisation d'attelage (TSA)	Système d'assistance de conduite: Réglage feux de route (Light Assist)	Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville
système PRE-SAFE	Système SCR (Technologie AdBlue)	système Start/Stop
Tablette rabattable dans dossier siège conducteur et passager intégré(e)	Tiroir / Compartiment/Vide-poches sous Siège AV droit	Tiroir / Compartiment/Vide-poches sous Siège AV gauche
Console coulissante AV central(e)	trappe de chargement (Accoudoir central AR)	témoin de crevaison
Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vitrage athermique teinté vert	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse
Éclairage de plaque d´immatriculation LED	éclairage diurne LED	

Optionnel

Déverrouillage de porte sans clé	Airbag genou conducteur	Antennes Diversity
App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Batterie 70 Ah	Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic
Caméra aide au recul	Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	chauffage additionnel électrique
Climatisation Climatronic 3 zones	commande AR Climatisation	Filtre d'habitacle Filtre à poussière et pollen avec Filtre à charbon actif
Couvercle de coffre / hayon électrique commandé (ouverture + fermeture, Commandé par capteur)	Dispositif d'attelage (boule pivotante)	Equipement Int. avec inserts finition Dark Grid
Feux AR. LED	Filet de retenue bagages	garniture de pavillon Tissu, gris
8 haut-parleurs	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 1 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR	Jantes alliage léger 7x18 (Nizza, gris foncé, poli)
Jantes alliage léger 7x18 (Nizza, noir(e), poli)	Kit de réparation des pneumatiques	Lecteurs de cartes AV et AR LED
Limiteur de vitesse	Moteur 2,0 litre(s) - 110 kW TDI Catalyseur (DTSB)	norme de dépollution Euro 6d
Pack : Easy Open	couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	Pack Ambiance
Protecteurs de bas de marche (Aluminium) éclairé(e)	Poignées de portes Int. éclairé(e), AV	éclairage ambiant
Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement
Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit	Peinture effet nacré	plancher de coffre fractionnable
prise élect. 230V à/au/dans/en Compartiment à bagages	rangement au Console de pavillon	services online mobile Car-Net
Stabilisateur AR	Stabilisateur AV	Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB)
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Système d'assistance de conduite: assistance au stationnement	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement compr. Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC) avec système de détection d'obstacles (Front assist, Jusqu'à 210 km/h)	Vitrage AR surteinté (Privacy Glass)	Zone climatique : Régions tempérées
Zone climatique : Zones climatiques tempérées		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
23/10/2026

Date de validation de l'inspection
26/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Lustrage






002	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Auto-collants	Déstickage



003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair



004	Capot / - [1]	Enfoncement	Smart repair





005	Assise de siège / Avant Gauche	Brûlé	Echange Référence pièce : 5NN881405G KHX

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable





007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Acceptable




008	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture





009	Porte / Arrière Droit [2]	Enfoncement	Smart repair





010	Pavillon / -	Dépôt chimique	Lustrage




[1] Avec rayures

[2] + rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Crochet/Boule Attelage

Pneus principaux

Avant Gauche	DUNLOP	235/55/18 Été	8 mm
Avant Droit	DUNLOP	235/55/18 Été	8 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	235/55/18 Été	7 mm
Arrière Droit	PIRELLI	235/55/18 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre




Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Autre


Autre



Autre


Autre


Lunette AR / Arrière / Rayure


Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure


Lunette AR / Arrière / Auto-collants


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement


Capot / - / Enfoncement


Capot / - / Enfoncement


Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé


Aile / Arrière Gauche / Rayure


Aile / Arrière Gauche / Rayure


Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement


Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement


Pare-chocs / Arrière / Rayure


Pare-chocs / Arrière / Rayure


Pare-chocs / Arrière / Rayure


Porte / Arrière Droit / Enfoncement


Porte / Arrière Droit / Enfoncement


Porte / Arrière Droit / Enfoncement


Pavillon / - / Dépôt chimique


Pavillon / - / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.