TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 14.09.2026
Protokollnummer: 47725581
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Xhelan Gashi

KNAB351AAPT059664

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	73.474 km
Hersteller	Kia	**Restlauf bis Service**	29 Tag(e)
Typ/Modell	Picanto	**HU (abgelesen aus ZBI)**	05/2026
Vehicle Identification number	KNAB351AAPT059664	**Leistung**	62 kW
Hubraum	1.197 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	19.05.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
4	Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen
5	Tür hinten links	Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 82T	Dunlop	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	175/65 R14 82T	Dunlop	Ganzjahresreifen		i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 86T	Kumho	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	175/65 R14 86T	Kumho	Sommerreifen		i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Picanto	**Laufleistung (abgelesen)**	73.474 km
Vehicle Identification number	KNAB351AAPT059664	**Erstzulassung**	19.05.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 14.09.2026
Protokollnummer: 47725581
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Xhelan Gashi


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen


Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi




Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen


Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	14.09.2026
Protokollnummer:	**47725581**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Delle) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G4LF
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle:
24. Number and arrangement of cylinders: 4; inline
25. Engine capacity: 1197 cm^3
26. Fuel: Gasoline
26.1. Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: 61.80 kW at 6000 min-1
27.3. Maximum net power (electric motor): kW
27.4. Maximum 30 minutes power (electric motor): kW

28. Gearbox(type): Manual
28.1 Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear
3.545	1.895	1.192	0.853	0.697			

28.1.1. Final drive ratios(if applicable): 4.235
28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

Maximum Speed

29. Maximum Speed: 173 km/h

Axles and Suspension

30. Axle(s) track 1. 1390 mm
2. 1402 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination
Axle 1: 175/65R14 86T 5.5Jx14/ET45 / A/C1
Axle 2: 175/65R14 86T 5.5Jx14/ET45 / A/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38. Code for bodywork: AF(multi-purpose vehicle)
40. Colour of the vehicle: GREY
41. Number and configuration of doors: 5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42. Number of seating positions (including driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:
42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performance

46. Sound level
-Stationary: 74.00 dB(A) at engine speed: 3750 min-1
-Drive -by: 67.00 dB(A)
47. Exhaust emission level: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
47.1. Parameters for emission testing V . .

47.1.1. Test mass, kg: 1105
47.1.2. Frontal area, m^2: 2.05
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm^2:
47.1.3. Road load coefficients:
47.1.3.0. F0, N: 60.3
47.1.3.1. F1, N/ (KM/h): 0.406
47.1.3.2. F2, N/ (KM/h): 0.03038
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):
47.2.3. Capped speed: N
48. Exhaust emissions: EC 2018/1832AP
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: 715/2007
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)
48.1.2 Test procedure: type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	283.2 mg/km	THC:	23.5 mg/km
NMHC:	21.8 mg/km	NOx:	17.2 mg/km
THC + NOx:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11


48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)
Complete RDE trip: 60 NOx Particle Number:
Urban RDE trip: 60 NOx Particle Number:
48.2.2 Test procedure: WHTC (EURO VI)

CO:	mg/km	NOx::	mg/km
NMHC:	mg/km	THC:	mg/km
CH4:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption
49.1. All powertrains except pure electric vehicles

NEDC values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions	129 g/km	5.7 l/100km
Extra-urban conditions	90 g/km	4 l/100km
Combined	104 g/km	4.6 l/100km
Weighted, combined	g/km	l/100km
Deviation factor		
Verification factor	0	

49.2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption(weighted, combined) Wh/km
Electric range Km



49.3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes
49.3.1. General code of eco innovation(s): e5 17+ e5 29
49.3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s): 1.03
49.3.2.1. NEDC savings: 1.43 g/km
49.3.2.2. WLTP savings: 1.03 g/km

49.4. All powertrains, except pure electric vehicle under Regulation (EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions
Low	140 g/km	6.2 l/100km
Medium	111 g/km	4.9 l/100km
High	104 g/km	4.6 l/100km
Extra High	126 g/km	5.5 l/100km
Combined	118 g/km	5.2 l/100km
Weighted combined	g/km	l/100km

49.5 Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151
49.5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption: Wh/km
Electric range: km
Electric range city: km
49.5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption (ECAC, weighted): Wh/km
Electric range (EAER): km
Electric range city (EAER city): km
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
5:3670*6:1625*7:1500*13:983*30:A1:1406;A2:1415*35:175/65R14 86T,5.5Jx14/ET45;185/55R15 86H,LM-Rad 6.0Jx15/ET51;195/45R16 84V,LM-Rad 6.5Jx16/ET51*

For this vehicle the registration document no. GV 855 343 has already been issued for Germany.

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

The Undersigned S.U.CHO, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	Kia
0.2.	Type	JA
	Variant	F5PB1
	Version	M55DZ1
0.2.1.	Commercial Name	Picanto
0.2.3.	Identifiers:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-050054-KNA-01
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-050009-KNA-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	05-KMC-16-0
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-050008-KNA-1
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-080001-KNA-01
0.4.	Vehicle Category:	M1
0.5.	Company name and address of Manufacturer:	
	Kia Corporation,12,Heolleung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates :	
	On the left hand B-post, bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	Under the right front seat	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)	
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany	
0.10.	Vehicle identification number:	KNAB351AAPT059664
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	12.12.2022

General construction characteristics:		
1.	Number of axles and wheels:	2 ; 4
3.	Powered axles:	1, Front
3.1	Specify if the vehicle is:	non-automated
Main Dimensions:		
4.	Wheelbase:	2400 mm
4.1.	Axle spacing:	2400 mm
5.	Length:	3595 mm
6.	Width:	1595 mm
7.	Height:	1485 mm
Masses		
13.	Mass in running order:	983 kg
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1035 kg
16.	Technically permissible maximum masses	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1415 kg
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle:	1. 740 kg
		2. 720 kg
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	kg
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer:	kg
18.3.	Centre-axle trailer:	kg
18.4.	Unbraked trailer:	kg
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	kg

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*1078*07 granted on 11.02.2022 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 29.12.2022

1955879

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	435613
Hersteller	Kia
Model	Picanto
Variante	Vision 1.2
Listenpreis	13.428,57
VIN	KNAB351AAPT059664
Erstzulassungsdatum	19.5.2023
Kennzeichen	H-AQ 191

Schadensfälle der int. Belegnummer: 435613 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117264	26.11.2023	| Stoßfänger vorne	1.658,01
2026100501	07.01.2026	| Stoßfänger hinten	1.827,20

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn