Volkswagen

2.0 TDI 90KW MSQ VARIANT STYLE BUSINESS

VIN: WVWZZZ3CZPE015728



Description

N° d'immatriculation 2CPP157	**Date de 1ère immatriculation** 07/10/2022	**Odomètre** 129297 km
Couleur Deep Black Nacré	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 90 KW

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Système aide au stationnement AV et AR	Rétroviseur ext avec fonction électrochrome, gauche
Lecteurs de cartes AV et AR LED	Accoudoir central AR	Accoudoir central AV réglable en hauteur/profondeur
afficheur multifonctions Premium (Ecran couleur)	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home	Amplificateur de freinage électrique	Antennes Diversity
Antidémarrage (électronique)	appuie-lombaire et Réglage Inclinaison de dossier AV, gauche à réglages électriques	Sièges de cabine : Siège conducteur avec Accoudoir, réglable(s) en hauteur
Siège AV gauche avec extensible assise de siège	Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV réglable en hauteur/profondeur
Appuie-têtes AV sécurité optimisée	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Avertisseur deux tons
Bandeaux chromés sur vitre Lat.	Bandeaux de protection de porte inf couleur caisse	barre(s) de toit
blocage de différentiel électron. (EDS)	Boite à gants avec fonction réfrigérante	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation
Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture, réglable(s) en hauteur	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec Amplificateur de freinage électromécanique	Direction assistée à commande électronique	Disques de frein AR (300 mm x 12 mm)
Système d'assistance de conduite: assistance active au freinage d'urgence avec Détection des piétons	dossier AR deux parties avec Accoudoir central et trappe de chargement	dossiers AR avec Déverrouillage à distance rabattable
Déverrouillage à distance hayon	Eclaireur de coffre	Eclaireur de plancher AV LED
encadrement chromé Commutateur d'éclairage	Longlife-Service	Equipement Comfortline / Life / Business
Equipement Int. avec inserts finition Console centrale Piano Black / noir(e) brillant	Equipement Int. avec inserts finition Cross Hatch	Essuie-vitre AR.
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Frein de stationnement électrique avec Fonction Auto-	Indicateur de température Ext.	Jantes alliage léger

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Hold

Keyless Go Système de démarrage	levier de sélection Cuir	Limiteur de vitesse
Lève-vitre électrique AV + AR	Mode de transmission roues AV motrices	Pack chrome (1)
Pack non fumeur	Pare-brise verre feuilleté teinté(e)	Pare-chocs couleur caisse, entrée d'air avec Bandeau chromé
Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e), coulissant(e))	Plancher de compartiment à bagages/de charge ouvrant(e)	Pneus 215/60 R16 ..V
Poignées de portes Ext. couleur caisse	prise élect. 12V à l'AR	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge
projecteurs antibrouillard LED avec éclairage d'appoint (Corner Lights)	Protection de seuil de chargement (plastique)	Restylage FB (Option interne)
Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext Asphérique, gauche	Rétroviseur ext peint
Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Tissu Weave	services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus
services online mobile We Connect	Sièges AV réglable(s) en hauteur	Sièges confort AV
Support à boissons AV avec cache	Supports Isofix pour siège enfant sur Sièges AR (compr. sièges enfant i-Size)	Surtapis Textile
système antipatinage (ASR)	Système d'airbag crânien AV et AR compr. Airbag lat AV	Système d'antiblocage de frein (ABS)
Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: Détection des piétons	Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)	Programme de stabilisation d'attelage (TSA)
Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)	Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville	système PRE-SAFE
Système SCR (Technologie AdBlue)	système Start/Stop	sécurité enfant à/au/dans/en Habitacle
Séparation de compartiment à bagages (Filet)	témoin de crevaison	Verrouillage centralisé
Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vitrage athermique teinté vert (Lat / AR)	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse
Éclairage de plaque d´immatriculation LED	éclairage diurne LED	

Optionnel

Airbag genou conducteur	Alternateur 140 A	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
Batterie 44 Ah	Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic	couvre-bagages électrique
Caméra aide au recul	Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	prétensionneur de ceinture AR
chauffage additionnel électrique	Climatisation Climatronic 3 zones	Filtre d'habitacle filtre à odeurs et allergènes
commande AR Climatisation	couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	Cde vocale
Eclaireurs de seuil au le/l' Portes AV et AR LED	Feux AR. LED avec feu clignotant dynamique	garniture de pavillon, Blanc (St. Tropez)
Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	8 haut-parleurs	prise USB AV (x 2)
Moteur 2,0 litre(s) - 90 kW TDI Catalyseur (DTRA)	norme de dépollution Euro 6d	Cric de levage
Pack : Klima et Energie, AR.	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR (45 W)	Pack assistance de conduite: Travel Assist et Emergency Assist
Pack assistance de conduite: Travel Assist et lane assist	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist)	Système d'assistance de conduite: assistance au stationnement
Système d'assistance de conduite: assistance d'embouteillage	Pack Hiver	Siège chauffant AV
Pack rétroviseur	Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable	Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement
Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit	Peinture effet nacré	phares à matrice de LED (IQ.Light)
Réglage de portée des projecteurs (automatique)	Système d'assistance de conduite: Réglage dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)	Feux de brouillard AR et Feux de recul des deux côtés
Roue de secours galette	Rétroviseur ext convexe, droit	services online mobile We Connect Plus
Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB)	Système audio Ready 2 Discover (compr. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Volkswagen Media Control
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Téléphone portable interface Comfort avec fonction de charge sans câble	Zone climatique : Régions tempérées
éclairage ambiant (LED multicolore)	éclairage ambiant étendu	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant Adblue

Détails de l'inspection


Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	27/10/2026	28/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant Adblue	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer
			
002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
003	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
	  		
004	Capot / -	Tâché	Nettoyage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





005	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Enfoncement	Réparation








006	Support de plaque immatriculation / -	Enfoncement	Echange




007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable


008	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair





009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair






010	Porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




011	Intérieur complet / - [1]	Tâché	Nettoyage



[1] + odeur de cigarette

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215/60/16 Hiver	4 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215/60/16 Hiver	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215/60/16 Hiver	9 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215/60/16 Hiver	9 mm

Commentaires


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre




Navigation



Spare Tyre




Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre


Autre


Autre


Autre


Voyant Adblue / Manque carburant / huile / liquide



Données personnelles / - / Non Conforme





Données personnelles / - / Non Conforme


Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure


Capot / - / Tâché



Capot / - / Tâché



Capot / - / Tâché


Pare-chocs / Avant / Enfoncement


Pare-chocs / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement




Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Support de plaque immatriculation / - / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement




Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Rayure




Porte / Arrière Droit / Rayure



Intérieur complet / - / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.