Vehiculo: 5041NMZ

N.Peritacion : 000088170

Modelo: BMW X1 2.0 SDRIVE18D AUTO 5P BLACK SAPPHIRE METALIZADO
Bastidor: WBA11EG0705621966 Kilometros: 5729
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26439
Fecha: 13/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	14/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1136	BATERIA	322.23	10 %	290.01

TOTAL
290.01 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA DEL IZQ	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
BATERIA	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			1.30	50.7
PARAGOLPES TRASERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87

TOTAL
76.44 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
290.01 €	0 €	0 €	0 Hrs	0.4 Hrs	10.14 €	1.3 Hrs	0 €	366.45	76.95	443.4 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















BMW Digital Key
Service Card
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


ENTRADA EN CAMPA
HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
ROBUS
MATRÍCULA
FECHA
CAMPA
ARRANQUE / MOVIMIENTO
ESTADO / MANTENIMIENTO
INTERIOR / DOCUMENTOS
EQUIPAMIENTO DE ENTREGA
POSIBLES DAÑOS DE TRANSPORTE
OBSERVACIONES
NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA
FOLIO SOBRE EL SALPICADERO
ALICANTE AIRPORT CAR, S.L.
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar