Informe de tasación



CUPRA FORMENTOR

1.5 TSI 110KW (150 CV) DSG

VIN	VSSZZZKM6PR054182
Primera matriculación	29/6/2023
Kilometraje del vehículo	195.539 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/10/2026 12:27:49	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CUPRA	Primera matriculación	29/6/2023
Modelo	FORMENTOR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZKM6PR054182	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior





1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



9 | Guarnic Int Frontal Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Maneta exterior puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




15 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



19 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



20 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



21 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



22 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



23 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales





