Historial del Vehiculo -9234-LZC

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9234-LZC	28/10/2024	147756	2 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H S1 / Turismo/ VERANO
9234-LZC	28/10/2024	147756	2 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H S1 / Turismo/ VERANO
9234-LZC	23/08/2023	123	MATERIALES	
9234-LZC	22/05/2024	122037	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	22/05/2024	122037	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	13/12/2023	92069	REV 090.000	
9234-LZC	13/02/2023	10	MATERIALES	
9234-LZC	09/07/2024	127345	LUNAS	4206700100 - PARABRISAS
9234-LZC	05/10/2023	82321	4 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	05/10/2023	82321	4 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	05/10/2023	82321	4 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	05/10/2023	82321	4 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	05/02/2025	166890	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	05/02/2025	166890	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	03/09/2024	137078	DISTRIBUCION/CORREAS	REFRIGERANTE
9234-LZC	03/09/2024	137078	DISTRIBUCION/CORREAS	CORREA DE SERVICIO
9234-LZC	03/09/2024	137078	DISTRIBUCION/CORREAS	MANO DE OBRA
9234-LZC	03/09/2024	137078	DISTRIBUCION/CORREAS	550-173027 JGO DISTRIBUCION
9234-LZC	03/03/2026	213413	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO
9234-LZC	03/03/2026	213413	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 HR15 PRIMACY 4 TL 91H / Turismo/ VERANO

Informe de tasación



MERCEDES-BENZ CITAN

110 CDI 70KW FURGON BASE LARGO

VIN	W1V4206231U318751
Primera matriculación	8/7/2022
Kilometraje del vehículo	226.765 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/10/2026 12:10:07	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MERCEDES-BENZ	Primera matriculación	8/7/2022
Modelo	CITAN	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	W1V4206231U318751	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable







2 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

9 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



10 | Llanta acero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



3 | Piso Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



7 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	**Partido**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Informe de tasación

Fotos comerciales



