DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS110685	Date d'immatriculation	27/10/2023	Couleur	ROUGE ULTIMATE METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GS-903-BP	Odometre	28 067 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.4 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm




Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Grelé
Commentaires	-

2



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Grelé
Commentaires	-

4



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Déformé
Commentaires	-

8



Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm