TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: 48044474
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Arijan Canziba

VSSZZZ5F3S6535434

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	20.027 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	2.200 km
Typ/Modell	CUPRA ATECA	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2028
Vehicle Identification number	VSSZZZ5F3S6535434	**Leistung**	221 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	08.09.2025	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Lackmangel - lackieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - lackieren
3	Fahrzeugdach	Dach - Lackmangel - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48044474**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CUPRA ATECA	**Laufleistung (abgelesen)**	20.027 km
Vehicle Identification number	VSSZZZ5F3S6535434	**Erstzulassung**	08.09.2025

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48044474**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48044474**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente





Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48044474**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - lackieren




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - lackieren




Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48044474**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - lackieren

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	5FP	CXDNFCX1	AD7CAD7GC0064WEML1C19AD17
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37SZ_A0_1124-VSS
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0384_000-VSS
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		05-VSS-715W_5FP_DNFC_AD7_A_1-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7A_22_010-WVW
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00109_00_000-WVW
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZ5F3S6535434
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2025-06-12

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*45 granted on 2025-01-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2025-06-12

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2025-06-12

Dr. Lars Markworth
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F3S6535434

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	
Low:	280	----	----	12.3	----	----	--------
Medium:	201	----	----	8.8	----	----	--------
High:	178	----	----	7.8	----	----	--------
Extra High:	205	----	----	9.0	----	----	--------
Combined:	206	----	----	9.0	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	--------
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	-----	(EAER city):	-----
All Electric Range [km]:	(AER):	-----	(AER city):	-----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+35 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 245/40 R19 94W#8,0JX19 ET45;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET45;##225/45 R 19 92W M+S#8,0JX19 ET45;##225/50 R18 95W M+S#7,0JX18 ET45

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS
55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: yes
56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM557192) ausgegeben. Landratsamt München

046CC0189062
www.PS-Team.de

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2, Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear
		box-cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2628
4.1.	Axle spacing [mm]:	2628
5.	Length [mm]:	4386
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1613
13.	Mass in running order [kg]:	1628
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1688
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2130
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1110 / 1070
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4230
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	221.00 / 5300
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	
28.1.	Gearbox ratios:	
28.1.2.	Final drive ratio:	

----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	250
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1
	Axle 2:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	--
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	89.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	69.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 EA
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1765
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------
47.1.3.	Road load coefficients	

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
199.5	0.382	0.04191

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2023/443EA

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	406.3	26.6	23.2	19.9	------	------	0.1200	0.20E11
LPG/CNG	------	------	------	------	------	------	------	--
Other	------	------	------	------	------	------	------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	------	------	------	------	------	------	------	--
LPG/CNG	------	------	------	------	------	------	------	--
Other	------	------	------	------	------	------	------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6570328
Hersteller	Cupra
Model	Ateca
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6e, VZ 4Drive OPF, (Facelift) 2024 - 2026 2.0 TSI VZ
Listenpreis	48.420,17
VIN	VSSZZZ5F3S6535434
Erstzulassungsdatum	8.9.2025
Kennzeichen	M-Y 4391

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6570328 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103970	10.03.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.029,50
2026111886	21.07.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn