allane mobility group
22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schrägheck limousine 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	BO -EQ 0043E	Fahrgestell-Nummer:	KNACD81DGL5409661
Vertrags-Nummer:	1457173	Erstzulassung:	27.09.2021
Internes KZ:	15360132	Kilometer-Stand:	37503
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schrägheck limousine 5-türig 1580 ccm 141PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	104 / 141	Hubraum:	1580
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1594	zul. Gewicht (kg):	2000

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **1457173**
Amtliches Kennzeichen: BO -EQ 0043E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schrägheckklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **1457173**
Amtliches Kennzeichen: BO -EQ 0043E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schrägheclimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000945321-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**BO-EQ 43E**
Referenznummer:	**31257522**		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (DE)(2016->) Spirit Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNACD81DGL5409661**	Laufleistung abgelesen:	**37503 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.09.2021 / 2020**	Besichtigungsdatum/-ort:	**18.09.2026 44795 Bochum**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1580 ccm / 77 kW (105 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**37391 / 04.09.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**205/60/R16/ 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**205/60/R16/ 4 mm**
1. Achse - links / Zust.		**205/60/R16/ 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**205/60/R16/ 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten

- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Laderaumabdeckung
- LED-Paket
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 6,5x16
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Radstand 2700 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Soundsystem JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker)
- Last-Paket (Anhängelast)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Plug-in Hybrid
- Reifen 205/60 R16 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Soundgenerator (innen)
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Leder-Paket
  Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Schnee-Weiß

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair

6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Schweller - Links	Beschädigt	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
9.	Kombiinstrument	Kratzer	Smart Repair
10.	Heckklappenverkleidung	Bruch	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
11.	Sitz Innenraum rechts vorne	Beschädigt	Erneuern
12.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Kratzer	Erneuern
13.	Hu	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair




8. Schweller - Links
Beschädigt - Smart Repair



9. Kombiinstrument
Kratzer - Smart Repair



9. Kombiinstrument
Kratzer - Smart Repair



10. Heckklappenverkleidung
Bruch - Erneuern



10. Heckklappenverkleidung
Bruch - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Beschädigt - Erneuern



12. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



12. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



12. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



12. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



12. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern