BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ030FU93952



Beschreibung

Kennzeichen M-RZ5997	**Zulassungsdatum** 10/04/2025	**Laufleistung** 50605 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 171	**Hubraum** 2993
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 210 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 98 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 50 / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





004	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 98 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 50 / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen





005	Reifen / Hinten Links Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 98 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 50 / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen






006	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel




007	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel

008	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair





009	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




010	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren




011	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Bezugsmaterial : Kunststoff	Kratzer	Ersetzen






Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	3 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.