Historial del Vehiculo -1973-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Tasas reciclado residuos
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Filtro aceite - Nueva
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Arandela / tapón cárter
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	MANO DE OBRA
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Filtro combustible
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Filtro aire
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Serv inspección 100000 KM
1973-MJL	21/10/2025	104970	REV 100.000	Rellenar niveles
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Tasas reciclado residuos
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Líquido lavaparabrisas
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Filtro antipolen
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Serv inspección 25000 KM
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	MANO DE OBRA
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Arandela / tapón cárter
1973-MJL	19/02/2024	25606	REV 025.000	Filtro aceite
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Filtro combustible
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	M.O. General
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Serv inspección 50000 KM
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Líquido lavaparabrisas
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Filtro antipolen - Nueva
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Filtro aceite
1973-MJL	18/09/2024	51416	REV 050.000	Filtro aire
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	M.O. General
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Arandela / tapón cárter
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Filtro combustible

1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Aceite motor - 05W30 OEM
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Serv inspección 120000 KM
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Filtro aceite - Nueva
1973-MJL	17/04/2026	133716	MANTENIMIENTO	Filtro aire

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00571193758
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	147.628 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	25/8/2026 14:05:06	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00571193758	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior

1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas




3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Aleta Tras Dr


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar






6 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**



7 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



8 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



9 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Informe de tasación

Fotos comerciales







