DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVLEHT6 SU337731	Erstzulassung	13.11.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-VU3963	Laufleistung	24 241 km
Modell	VIVARO C CARGO LANG 2.0 DIESEL 106KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Uniroyal 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 6.0 mm





Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Außenschäden

1



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-


3



Bauteil	Türinnenhaut
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

4



Bauteil	Bordmappe
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

5

Bauteil	Batterie
Position	-
Beschreibung	Garantie
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-