Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	64,381	kW	135
VIN	WMW11DJ0802T33121	cc	0
First registration date	10/18/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	10/1/2026
Next MOT test is due on, date:	10/1/2026

Maintenance date	Mileage
10/2/2024	36,361 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Brake fluid	Maintenance	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Dent(s)	No repair
4 | Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)	No repair
5 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior



3 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Interior





1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear


Acceptable Damages




2 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

4 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




5 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields




Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Goodyear	4.0 mm

Commercial photos























FR 183M
TESTER












BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11D10802T33121
1775 kg
1- 985 kg
2- 875 kg
DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	17" Leichtmetallräder Tentacle Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS)	Armauflage vorne
Armlehne vorne	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend	Aussensp.schwarz/Dach Wagenfarbe
Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außenspiegelpaket	Ausstattungspaket Chili (Cooper SE)	Ausstattungspaket Pepper (Cooper SE)
Battery Certificate	Beifahrersitz-Höhenverstellung	Blinkleuchten weiss
Bordcomputer	Bordliteratur deutsch	Bremsanlage
Chromumfänge Exterieur	Chromumfänge Interieur	Classic Trim
Connected Drive Services	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dach in Wagenfarbe	Dachhimmel
Dachhimmel anthrazit	DC-Schnellladen	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste	Einstiegsleisten
elektrisch unterstützt	Elektrisches Fahren	elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Elektromotor	elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen	Elektronische Wegfahrsperre
Entfall Car-Sharing-Modul	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrdynamische Regelsysteme
Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand	Flexible CarSharing Preparation
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre
Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Heckklappe
Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung	Heckspoiler
HiFi Lautsprechersystem harman / kardon	HiFi System Harman Kardon	Hochvoltbatterie
Höhenverstellung Beifahrersitz	Hutze in der Motorhaube integriert	im Gepäckraum
in Dachfarbe lackiert	in LED-Technik am Heckscheibenrand oben	in Scheinwerfern und Sidescuttles
in Tiefe und Höhe stufenlos	in Wagenfarbe	inkl. Keyless-Go
Innenbeleuchtung,	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieur Oberfläche Piano Black
Interieuroberfläche Piano Black	Isofix-System	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,
Klimaautomatik	Komforteinstieg	Komfortzugang
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Kühlergrill	Ladeklappe
Lautsprecher	LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Lenkung	Lichtpaket	Markenlogo MINI
mechanisch	Metallic-Lackierung Midnight Black II	Midnight Black II
MINI Connected	MINI Driving Modes	MINI LM Rad Tentacle Spoke 500 Jet Black
MINI Navigationssystem	modellabhängig beschriftet in Metalloptik	Modellschriftzug

Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chrom	Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay
Nebelschlussleuchte	Pack Premium Plus	Panorama-Glasdach
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent
Performance Control	Personal Profile	Piano black exterieur
Polsterung Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black	Radio MINI Visual Boost	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	Regensensor
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperations-Toggle
Remote Services	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne
Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung,	Schnellladen Gleichstrom
Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"	Serienfahrwerk	Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz m Chrom und S- Badge
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung
Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung	Sport-Lederlenkrad
Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster	Telefonie mit Wireless Charging
Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar	vorn
vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten
Werkzeugsatz	Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkons

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN