DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY7 S4180562	Erstzulassung	04.09.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZL3350	Laufleistung	14 515 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger oberhalb
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

11



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-