AUDI A5 SPORTBACK

Vehicle information

Make:	**AUDI**	License:	**2EKW107**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**A5 SPORTBACK**	VIN:	**WAUZZZF56RA027776**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**2.0 30 TDI S TRONIC BUS.ED. S LINE**	First registration	**07/11/2023**
Mileage:	**80246 km**	N° of doors:	

Damage summary


Front	1
Interior	5
Left	1
Rear	1
Right	3
Roof & others	1


Commercial pictures
































49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	166	----	----	6.3	----	----	--------
Mittel:	126	----	----	4.8	----	----	--------
Hoch:	108	----	----	4.1	----	----	--------
Extra hoch:	128	----	----	4.9	----	----	--------
Kombiniert:	126	----	----	4.8	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33
3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.21 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	--------
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ---------

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	GPS	Integrated child seat	Interior leather
Isofix	Power steering	Rims alloy	Seats F heated (ECS&B)
Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning	

Options according to the inspector


GPS	**Yes**

Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others








Bonnet
Repaired
No repair
Front




Bumper R
Dent(s) and scratch(es)
Paint
Rear






Door FR
Repaired
No repair
Right




Floor covering
Burned
Smart repair
Interior







Ignition key
Missing
Replace
Interior




Inner door sill RL
Dent(s)
Smart repair
Left





Interior
Damaged
Acceptable
Interior











Interior
Smell
Ozone treatment
Interior



Interior covering A pillar L
Burned
Replace
Interior







Wing FR
Repaired
No repair
Right



Wing RR
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right





Tyres

Front Left
Winter
Aluminium
245/40/18/97/V
Dunlop
7.0 mm
Front Right
Winter
Aluminium
245/40/18/97/V
Dunlop
5.0 mm
Rear Left
Winter
Aluminium
245/40/18/97/V
Dunlop
7.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminium
245/40/18/97/V
Dunlop
9.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**over 50200 km**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**0**	Number of keys total	**1**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**Yes**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbag passager désactivable manuellement	Airbags latéraux aux sièges avant
Airbags latéraux façon ''rideau'' Sideguard AV/AR	Antivol électronique transpondeur Audi	APS (Acoustic Parking System) arrière
ASR (antipatinage électronique)	Audi Connect navigation & infotainment	Audi Drive Select avec Efficiency
Châssis sport	Chauffage d'appoint électrique à air	Ciel de toit gris titane
Climatisation électronique monozone	Contours de fenêtres en aluminium	Cuir-similicuir
Direction électromécanique	Dossier de banquette arr. rabattable en 2 parties	DPF (Diesel Particle Filter)
Eclairage intérieur	EDS	Encarts décoratifs Diamond gris argenté
ESP (Electronic Stability Programm)	Feux arrière LED	Feux de jour DEL
Fixations Isofix et Top Tether arrière	Fonction start/stop	Habillage du coffre
Haut-parleurs (8)	Hayon ouverture et fermeture électriques	JAV 5 doubles branches S Design 8.5Jx18''+245/40 R18 93Y
Kit Assistance stationnement: APS+hill assist+cam.	Limiteur de vitesse	MMI Navigation plus avec MMI touch
Ordinateur de bord monochrome	Outillage de bord	Pack Business (obligatoire) A5: - Peinture métallisée - Pack Infotainment 'navigation' MMI Navigation Plus avec MMI Touch - Audi Connect navigation & infotainment - Volant multifonctions plus à 3 branches gainé de cuir - Combinaison cuir/similicuir mono.pur 550 - Sièges chauffants à l'avant
Peinture unie	Phares LED à l'avant	Pré-installation GSM Bluetooth
Préparation pour MMI Navigation Plus	Rappel sonore & optique si ceinture non bouclée	Reconnaissance de signalisation routière caméras
Régulateur de vitesse	Réservoir de carburant (54 litres)	Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit
Rétroviseurs électriques	Rétroviseurs extérieurs à dégivrage électrique	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sécurité enfant aux places arrière	Sièges avant chauffants	Système d'information conducteur écran couleur
Système de contrôle de pression des pneus	Tapis de coffre	Tapis de sol complémentaires AV/AR
Tissu Index	Trousse secours+triangle présignalisation+extincteur	Tuner numérique (DAB)
Tyre Mobility System	Verrouillage central avec commande à distance	Vitres athermanes de couleur verte
Vitres électriques arrière	Vitres électriques avant	Vitres latérales et lunette arrière assombries
Volant multifonctions 3 branches gainé de cuir	Volant multifonctions à 3 branches gainé de cuir	

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.