Peugeot

PEUGEOT 3008 II (07.2016->) HYBRID 225 ALLURE HYBRIDE 165 KW (MOTEUR 1,6 LITRE(S) - 133 KW) 5 PORTES

VIN: VF3M4DGZULS256033



Description

N° d'immatriculation
1YRU860

Date de 1ère immatriculation
20/11/2020

Odomètre
114865 km

Couleur
PEINTURE BLANC BANQUISE/PEINTURE OPAQUE

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

Cylindrée
1598

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Hybride Rechargeable

Energie
Essence

Nombre de vitesses
8

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
165 KW

Equipements véhicule

Série

Accoudoir central AV	afficheur multifonctions avec Ecran couleur (DGT10CHD)	aide au stationnement AR
Système d'assistance de conduite: aide au stationnement AR	Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AR	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité
anneaux d'arrimage compartiment de charge Lat	Antipatinage (ASR)	appuie-lombaire Siège AV gauche, réglable(s)
Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AR réglable(s)	Becquet de pavillon couleur caisse
Boite à gants éclairé(e)	Caméra aide au recul avec Split View	Carrosserie: 5 portes
Climatisation automatique (Thermatic 2 zones)	Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)	Commande radio au volant
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec connecteur type 2 (Fiche Mennekes)
Direction assistée électrique	Détecteur de pluie / luminosité	Eclairage d'accompagnement automatique (Coming Home, Leaving Home)
Empattement 2675 mm	Encadrement de vitre avec Enjoliveur chromé	Enjoliveurs de porte chromé(e)
Entretien: conditions normales d'utilisation	Equipement Int. avec inserts finition Dark Carbon	Equipement Int. diffuseurs d'air finition/aspect chrome
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Feux AR. LED, finition/aspect 3D
Feux clignotants LED	Frein de stationnement électromécanique	Freins à disque AV ventilé et Freins à disque AR
couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	Jupe AV. chromé(e)	Kit de réparation des pneumatiques
Lecteur de cartes AV	Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)	Lève-vitre électrique AV + AR avec commande Confort
Mode de transmission roues AV motrices	Moteur 1,6 litre(s) - 133 kW PureTech Hybride (DGZ / EP6FADTXHP)	Moteur électrique 81 kW (Transmission hybride)
Ordinateur de bord	Pare-soleil avec Miroir de courtoisie	Peinture spéciale Gris Quantum
Pneus 225/55 R18 ..H	prise USB	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge
projecteur Eco-LED	projecteurs antibrouillard	pyrotechnique prétensionneur de ceinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pédales Aluminium	Récupérateur d'énergie de freinage (Système de récupération)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse) compr. Limiteur de vitesse
Répartition électronique de freinage (EBD)	Réservoir à carburant avec goulotte adaptée au pistolet à carburant	Rétroviseur ext avec Caches/coques couleur caisse
Rétroviseur ext rabattable	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Rétroviseur Int sans cadre avec fonction électrochrome	Sellerie : Alcantara / Combinaison Sensatec
Audi connect (système d'appel d'urgence et d'assistance)	Siège AR fractionné	Siège AV droit réglable(s) en hauteur
Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	Support à boissons AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager	Système audio et navigation NAC 3-D, avec Ecran couleur	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence
Système audio RCC (Radio, Compatible MP3)	fonction mains libres Bluetooth	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'airbag crânien AR	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne
Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Assistant de freinage
Système d'assistance de conduite: Active Guard (Assistant de freinage)	Système d'assistance de conduite: système avertisseur de collision avec fonction freinage	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques	Système d'assistance de conduite: fonction freinage d'urgence en ville
Système d'assistance de conduite: système d'anticipation des collisions	Verrouillage centralisé / Système de démarrage Keyless-Go	trappe de chargement (Accoudoir central AR)
Verrouillage centralisé compr. Verrouillage de porte automatique	Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté	Volant de direction avec multifonctions
éclairage diurne LED		

Optionnel

Accoudoir central AR	Accoudoir central AV (simili-cuir, floqué)	Accoudoirs Garniture de porte AV et AR simili-cuir
afficheur multifonctions avec Ecran tactile couleur	allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit	appuie-lombaire manuel(le) réglable(s)
Armature av matière plastique tiré	Avertisseur deux tons	Bandeaux de protection lat avec insert(s) chromé(s)
barre(s) de toit (Aluminium)	Batterie Vlies-tec (électrolythe gel) 60 Ah (AGM)	Boite à gants et Compartiment/Vide-poches avec éclairage LED
Boîte automatique - Geartronic (8 rapports)	Boîte automatique - (8 rapports, Hybride)	Bras de suspension tôle force 5 mm
Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Capteur d'angle de braquage	Catalyseur (< 50 PPM)
Cde de passage des rapports électrique	Châssis standard	chauffage additionnel électrique
chauffage additionnel électrique (avec régulation automatique)	Climatisation (Conduits Standard)	Climatisation avec échangeur de chaleur interne (Turbo Injecteur)
Commutateur de lève-vitre (neutre)	Compresseur de climatisation (à commande électrique)	Condenseur de climatiseur, Finition/Version : 23,5 dm², force 16 mm
Console centrale avec Compartiment/Vide-poches	Contrôle dynamique de stabilité (ESP Bosch 9.3)	Direction assistée électrique, double pignon
Disques de frein AR 290 mm	Disques de frein AV 330 mm	dossier de siège AV droit rabattable
Déflecteur d'air protection Inf. (AV)	Eclaireur de plancher AV LED	Enjoliveur de pavillon inox
Enjoliveur Grille de calandre, Design 2	Enjoliveurs de vitre	Equipement Int. avec inserts finition Garniture de porte Décor textile
Equipement Int. Garniture de porte et Armature avec Textile Décor	Equipement Int. noir(e)	Filtre à carburant sans séparateur d'eau et capteur niveau d'eau
filtre à particules essence (FAP essence)	Fixation/Suspension sans Renfort	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Fréquence radio Europe	Groupe Moto-Ventilateur: 200 W	Gâche Compartiment AR. version standard
Interrupteur mode de conduite (adaptatif système de traction)	Jantes alliage léger 7,5x18 (Detroit, brillant)	Joint supplémentaire AV, pour Porte AV et Joint supplémentaire inf, pour Porte AV et AR
Lancement du modèle	Mesure contre le bruit, insonorisant-acoustique amélioré(e), niveau 3	module d'entrée d'air AV, Double
Moteur (Type de carburant Essence)	norme de dépollution Euro 6 RDE	norme de dépollution Euro 6d
Pare-brise chauffant(e)/dégivrant(e)	Pare-chocs AV renforcé(e)	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))
Peugeot Connect-Box / Touche SOS (Appel d'urgence pour Localisation Véhicule) Version 3S	plancher de coffre avec bac de rangement	plaque du moteur EP6FADT
prise USB + Video Raccordement	protection Inf. Groupe motopropulseur (Moteur et Boîte de vitesses) long(ue)	Pédale d'accélérateur matière plastique
Pédales Standard	Radiateur de chauffage (avec retour automatique)	Radiateur, Finition/Version : 28 dm², force 28 mm, Alu

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

		brasé
rangement Planche de bord chromé(e)	Réglage de portée des projecteurs	réparabilité amélioré(e)
Réservoir à carburant avec intégré Filtre à carburant	Rétroviseur ext Asphérique, droit	Rétroviseur ext Asphérique, gauche
Rétroviseur ext à réglages électriques, avec Memory	Rétroviseur Int sans intégré Afficheur	Sellerie : simili-cuir (B ou C)
Sièges AV parallèle réglable(s) en hauteur	Sièges sans fonction massage	Spoiler AV.
Stabilisateur AV (Dureté 37500 Nm/rad)	Super verrouillage central avec Cde à distance	support de train AV/ support d'essieu AV tôle renforcé(e), avec rallonges
Système audio avec 6 haut-parleurs	Système audio et navigation R-Link Evolution avec Ecran tactile et Carminat TomTom	Système d'assistance de conduite: actif (active) Aide au maintien dans la voie
Système d'assistance de conduite: Allumage automatique des feux de croisement compr. Feux de route automatiques	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation avec témoin avertissement vitesse	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement compr. Caméra aide au recul
Système de charge chargeur on bord 7,4 kW	sécurité enfant à/au/dans/en Habitacle	Tablier, Capot moteur, Passage de roue et Groupe motopropulseur (Insonorisant)
Tablier, Passage de roue, Tunnel boîte de vitesses et Auvent (Insonorisant 7 Kg)	Train AR suspension indépendante multibras, Axe de roue bas	Type de moteur EP
VarEq-méthode ABS Capteur (Codage DGS06)	VarEq-méthode Codage B0E0R	VarEq-méthode Codage B0HB0
VarEq-méthode Codage D6K04	VarEq-méthode Codage DEE37	VarEq-méthode Codage DEJ02
VarEq-méthode Codage DFC63	VarEq-méthode Codage DIP10	VarEq-méthode Codage DIQ10
VarEq-méthode Codage DMW10	VarEq-méthode Codage DSX20	VarEq-méthode Codage DUS05
VarEq-méthode Codage DXL00	VarEq-méthode Codage FR010	VarEq-méthode Codage FR710
VarEq-méthode Codage FR809	VarEq-méthode Codage FV008	VarEq-méthode Codage FV708
VarEq-méthode Codage FV808	VarEq-méthode Codage FV908	Plug-in Hybride
Déverrouillage de porte sans clé	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vitres lat AV acoustique, AR acoustique et trempé
Voie VA621	Volant de direction (Cuir Nappa, Elément satiné)	Véhicule avec OBD
Véhicule sans Alarme antivol	Véhicule sans Allume-cigares	Véhicule sans amplificateur
Véhicule sans chargeur à induction pour Smartphone	Véhicule sans Chauffage d'appoint	Véhicule sans Commande hayon / Couvercle électrique
Véhicule sans Eco "Mode" (Interrupteur mode de conduite)	Véhicule sans Elargisseurs d'aile	Véhicule sans Embrayage
Véhicule sans lecteur CD à/au/dans/en Boite à gants	Véhicule sans Parfumeur d'ambiance	Véhicule sans prise de charge USB
Véhicule sans Serrure de capot	Véhicule sans Siège chauffant	Véhicule sans Système d'assistance de conduite: Night Vision
Véhicule sans Système SCR (Technologie AdBlue)	Véhicule sans système Start/Stop	Véhicule sans toit panoramique (toit entièrement vitré)
Zone climatique : Finition/Version froid Pays	Éclairage de plaque d´immatriculation LED	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	01/10/2026	02/10/2026


Contrôles

Problèmes détectés



Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Assise de siège / Avant Gauche	Défectueux	Garantie
	 		
002	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser
			
003	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
004	Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / -	Manquant	Acceptable
			
005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Acceptable
	 		
006	Porte / Arrière Gauche [1]	Malfaçon	Réparation
	 		
007	Porte / Avant Gauche [2]	Malfaçon	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



[1] Réaction sous peinture

[2] Microbullage! Difficile de le montrer sur photos

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Plage arrière
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	225/55/18 Été	7 mm
Avant Droit	GOODYEAR	225/55/18 Été	7 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	225/55/18 Été	5 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	225/55/18 Été	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Cable




Vin




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Assise de siège / Avant Gauche / Défectueux




Assise de siège / Avant Gauche / Défectueux



Voyant maintenance / Manquant



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / - / Manquant




Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.