49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	211	----	----	9.3	----	----	--------
Medium:	157	----	----	6.9	----	----	--------
High:	132	----	----	5.8	----	----	--------
Extra High:	150	----	----	6.6	----	----	--------
Combined:	155	----	----	6.8	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+20 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 E T46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0162779

www.PS-Team.de

SEAT

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	CBDNNAX0	FD7SFD7GC0034BIML1CAD16
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_A0_0387-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DNNA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL6RR028188
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-09-21

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*26 granted on 2023-05-08 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-09-21

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-09-21

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL6RR028188

CoC Version: 1

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4398
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1442
13.	Mass in running order [kg]:	1471
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1502
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1960
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1060 / 950
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3560
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	730
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNN
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	140.00 / 4200
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
28.1.2.	Final drive ratio:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

29.	Maximum speed [km/h]:	227
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1560 / 1526
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / C / C1
	Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	69.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1579
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
137.5	0.252	0.03428

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	192.5	23.0	19.1	13.9	--------	--------	0.6200	0.10E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



SEAT S.A.

Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZZKL6RR028188
Typbezeichnung	LEON 2,0 TSICLEON5T140 DQ6A7
Datum der Auslieferung	2023-12-21
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-12-01
Laufleistung	25911 km
Auftragsnummer	2025255994
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Seitz
	Brahmsstraße 3
	87700 Memmingen
	Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000461 vom 13.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	13.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 405 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Motorhaube. Keine gnaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.12.2023	Letzte Zulassung	05.12.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Leon (KL1/KU1)(09.2020->) / Leon 2.0 TSI OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL6RR028188	HSN / TSN	7593 / ASQ
DAT €uropa-Code®	011890130020004	DAT Marktindex	DE005 6456
Km-Stand abgelesen	36874	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic / S7, LS7H	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport (+) FP	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport (+) FP	S /O	4 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport (+) FP	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport (+) FP	S /O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Doppeltonhorn, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7,5x18 (Performance I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87279	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI KAT (DNNA)
37597	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
4000	Design-Paket
4537	Fahrassistenz-Paket XL
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
35509	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01.12.2025 bei Kilometerstand 25.911
bis Wartung verbleiben:	19.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel links Lackierung,
   zerkratzt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstiegleiste vorne rechts eingedellt,
Gebrauchsspur,
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)