addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510902025
Fecha: 25/04/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	7170MRR	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR3FPHNS9RY553290	**Kilómetros:**	27584
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	508

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	22/04/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD MICHELIN 215/55/R17 98W 4,2 mm //Neumatico DI MICHELIN 215/55/R17 98W 4,2 mm //Neumatico TD MICHELIN 215/55/R17 98W 4,9 mm //Neumatico TI MICHELIN 215/55/R17 98W 4,9 mm //

DAÑOS

Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR

Elemento	ESTRIBO . REPARAR
Posición	Izquierdo
Daños	REPARAR

Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	None

Elemento	PARAGOLPES I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 0

Elemento	CARCASA RETROVISOR
Posición	Izquierdo
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	CARCASA RETROVISOR
Posición	Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	MANETA EXT.PUER.
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	ESTRIBO .
Posición	Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	558,60 €

FOTOS GENERALES




STELLANTIS AUTO SAS
e2-2007/46-0628
VR3FPHNS9RY553290
1960 KG
3300 KG
1 – 1150 KG
2 – 1070 KG
7-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
PEUGEOT


P
90
50
1/2
40 km



7170 MRR









7170 MRR











AIRBAG


PEUGEOT






Discover the system
LEARN MORE
SKIP