MACADAM

Tesla Model 3 '18 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Tesla**
Kenteken:**N133FH**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Model 3 '18 BEV**
Chassisnummer:**LRW3E7FAXMC223543**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**225 kW**
Versie:**Model 3 50KWh RWD Stand.Range+**
1ste tenaamstelling**14-05-2021**
Kilometerstand:**227324 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Interieur	1
Links	5
Rechts	3
Voorzijde	2

Commerciële foto's












N-133-FH











Open
Voorbak
Open
Achterbak
Bediening
Dynamiek
Opladen
Self-Driving
Vergrendeling
Verlichting
Stoelen
Scherm
Planning
Veiligheid
Service
Software
MODEL 3
227.324 km
VIN LRW3E7FAXMC223543
Doe gordel om


MODEL 3



LRW3E7FAXMC223543

















CHILL
274 km
09:10
11°C
0
km/h
50
Mediabron kiezen
21.0


CHILL
274 km
Easy Entry
09:00
11°C
Navigeren
Open
Voorbak
Open
Achterbak
Doe gordel om
21.0







Opties volgens de inspecteur


Achteruitrijcamera**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**


Schade

Achterruit
Barst
Vervangen
Achterzijde









Bumper A
Barst
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde







Bumper V
Gebroken
Vervangen en spuiten
Voorzijde















Contactsleutel
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Deur V L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Dorpel L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Koplamp L LED
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde






Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Scherm V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links









Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
235/45/18/98/W
Hankook
5,2 mm
Voor Rechts
Zomer
235/45/18/98/W
Hankook
4,7 mm
Achter Links
Zomer
235/45/18/98/W
Hankook
5,1 mm
Achter Rechts
Zomer
235/45/18/98/W
Hankook
4,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**1**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Nee, niet mogelijk**
Totaal aantal sleutels**1**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.