Citroen

CITROËN C5 AIRCROSS (10.2017->) SHINE PACK HYBRID HYBRID 165 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 133 KW) 5-TÜRIG

VIN: VR7A4DGZSPL011527



Beschreibung

Kennzeichen
OH-NE1527

Zulassungsdatum
15/02/2023

Laufleistung
44046 km

Farbe
LACK GRAU
ARTENSE/TYP
AUSSENVERKLEIDUNG
METALLIC-LACKIERUNG

Jahr
2021

Polster
-

Anzahl der Türen
5

Anzahl der Sitze
5

Generation
-

Karosserietyp
SUV

Hubraum
1598

Getriebe
Automatisch

Motortyp
Plug-in-Hybrid

Kraftstoff
Benzin

Anzahl Gänge
8


Antriebsstrang
Vorderradantrieb (FWD)

Max. Leistung
165 KW



Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	 		
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	 		


003	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen


004	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen




005	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen






006	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen







007	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 100 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 225 mm / Höhe : 50 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Sommer	Riss	Ersetzen




008	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren








011	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair




012	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren





013	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Lackieren





014	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Keine	Ersetzen



015	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Keine	Ersetzen



016	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Keine	Ersetzen




017	Wischerblatt / Hinten	Riss	Ersetzen



018	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren





019	Türzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen




020	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Ersetzen




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☑ Füllflasche Nothilfekit
☑ Hutablage	☐ In-Car-Werkzeuge	☑ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☑ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☑ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☑ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	225 / 50 / 19 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 19 / Sommer	6 mm

Kommentar

DEKRA

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Keine



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Keine



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Keine




Wischerblatt / Hinten / Riss




Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer