MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection



Peugeot 208 Premium Pack BlueHDi 100 S&S BVM6 -

-

Immatriculation	
VIN	VR3UBYHTKM5864165
Kilométrage	60 640 km
Adresse d'inspection	SBL
Date de l'inspection	30/04/2026 14:35:34

APERÇU DES COÛTS

Pièce	Type de dommage	Mode de réparation	Prix de pièce / Forfaits	Heures de travail de réparation	Heures de travail peinture	Autres heures de travail	Montant
Entretien	Non-conforme	Effectuer	200,00 €	0,00	0,00	0,00	**200,00 €**
Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	0,00 €	1,50	2,00	0,00	**195,00 €**
Aile ARG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	0,00 €	0,50	2,50	0,00	**186,55 €**
Porte AVD	Griffe(s)	Peindre	0,00 €	0,00	2,50	0,00	**165,75 €**
Aile ARD	Griffe(s)	Peindre	0,00 €	0,00	2,50	0,00	**165,75 €**
Porte ARD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	0,00 €	0,50	2,10	0,00	**160,03 €**
Carrosserie	Résidu de colle	Petit délettrage	32,00 €	0,00	0,00	0,00	**32,00 €**
Plaque immat AV	Déformé / Forcé	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	15,00 €	0,00	0,00	0,00	**15,00 €**
Porte ARG	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable	0,00 €	0,00	0,00	0,00	**0,00 €**
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Lustrage	0,00 €	0,00	0,00	0,00	**0,00 €**
			247,00 €	2,50	11,60	0,00	**1 120,08 €**

MONTANT DE L'ÉVALUATION FINALE (hors TVA)	**1 120,08 €**
TVA (20%)	**224,02 €**
TOTAL (TVA incl.)	**1 344,10 €**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés télécommandes	1	Entretien	Non
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Kit réparation	Oui

Rapport d'inspection

Compresseur	Oui	Véhicule roulant	Oui

Rapport d'inspection

DOMMAGES



Entretien

Type de dommage	**Non-conforme**
Mode de réparation	**Effectuer**
Forfaits	**200,00 €**
Montant total	**200,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**200,00 €**



Bas de caisse ext G

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	**96,00 €**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**128,00 €**
Ingrédients de peinture	**76,00 €**
Montant total	**300,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**195,00 €**







Aile ARG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	**32,00 €**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**160,00 €**
Ingrédients de peinture	**95,00 €**
Montant total	**287,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**186,55 €**






Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**160,00 €**
Ingrédients de peinture	**95,00 €**
Montant total	**255,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**165,75 €**






Aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**160,00 €**
Ingrédients de peinture	**95,00 €**
Montant total	**255,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**165,75 €**

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection





Porte ARD

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	32,00 €
Montant de main-d'œuvre Peinture	134,40 €
Ingrédients de peinture	79,80 €
Montant total	246,20 €
MONTANT (hors TVA)	160,03 €





Carrosserie

Type de dommage	Résidu de colle
Mode de réparation	Petit délettrage
Forfaits	32,00 €
Montant total	32,00 €
MONTANT (hors TVA)	32,00 €



Plaque immat AV

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Forfaits	15,00 €
Montant total	15,00 €
MONTANT (hors TVA)	15,00 €




Porte ARG

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable
MONTANT (hors TVA)	0,00 €



Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage
MONTANT (hors TVA)	0,00 €

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES







