allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW XL 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	M -NL 3472	Fahrgestell-Nummer:	W0VEFYHT2RJ601303
Vertrags-Nummer:	85230083	Erstzulassung:	28.06.2024
Internes KZ:	15133254	Kilometer-Stand:	7349
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW XL 2,4t Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Kaolin Weiß Uni | Polsterung: Stoff Mistral Grau | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**24.400,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Airbag, Fahrer-und Beifahrerseite, sowie Seiten- und Kopfairbags	600,00
Beifahrerdoppelsitzbank	450,00
Heckflügeltüren, asymmetrisch geteilt, verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung, 180°-Öffnungs	200,00
Kaolin Weiß Uni	0,00
Lederlenkrad, unten abgeflacht	850,00
Multimedia Navi Pro	1.000,00
Reserverad, Stahl, 6.5 J x 16	150,00
Schiebetür Beifahrerseite	0,00
Stoff Mistral Grau	0,00
Toter-Winkel-Warner	750,00
Trennwand, mit Fenster	150,00
Winter-Paket	800,00
Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik, vorn, mit Partikel- und Geruchsfilter	600,00
verstärkte Batterie 70 Ah	150,00
Combo: Ganzjahresreifen über Händler	495,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Combo: Ganzjahresreifen über Händler	495,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**30.595,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**36.408,05**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	36.408,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW XL 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	161
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	170	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1477	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **85230083**
Amtliches Kennzeichen: M -NL 3472

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW XL 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
24.09.2026	9060013193	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Loch Reflektor hinten Fahrerseite Bruch Gehaeuse	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **85230083**
Amtliches Kennzeichen: M -NL 3472

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW XL 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
30.06.2026	6440	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.06.2026	6440	Wartungszusatzumfänge
30.06.2026	6440	Bremsflüssigkeitswechsel
30.06.2026	6440	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
30.06.2026	6440	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSORT

Außenstelle Erlangen DEKRA Automobil GmbH
Günther-Scharowsky-Str. 4
91058 Erlangen

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt:	k.A.	Besichtigung von unten:	k.A.
Probefahrt durchgeführt:	k.A.	Probelauf durchgeführt:	k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke:	Opel Automobile	Kennzeichen:	M NL3472
FIN [Fz-Ident-Nr.]:	W0VEFYHT2RJ601303	Modellbezeichnung:	Combo (E)
Leistung [kW]:	75	Antriebsart:	Diesel
Aufbau:	Kasten	Hubraum [ccm]:	1.499
Erstzulassung:	28.06.2024	Laufleistung:	7.439 km Laufleistung laut Wegstreckenzähler
Nächste HU:	06/2028		
Farbe/Lackierung:	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE STANDARD Uni	Anzahl Türen	4
		Anzahl Sitzplätze	3
Laufleistung letzter Kundendienst:	6.440 km	unfallfrei:	k.A.
		Datum letzter Kundendienst:	29.06.2026

ZUBEHÖR

Serienausstattung

1. Airbag Fahrerseite
2. Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent
3. Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
4. Berg-Anfahr-Assistent
5. Bordcomputer
6. Dieselpartikelfilter, wartungsfrei
7. Drehzahlmesser
8. Dritte Bremsleuchte
9. Elektrischer Zusatzheizer
10. Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP Plus)
11. Fußboden aus Teppichbelag in Reihe 1
12. Geschwindigkeitsregler- und begrenzer
13. Getriebe: 6-Gang-Getriebe
14. Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn
15. Heckflügeltüren, verblecht, 180°-Öffnungswinkel 1/3 (rechts), 2/3 (links)
16. Klimaanlage
17. Kopfstützen (2), vorne, höhenverstellbar
18. Lackierung: Uni-Lackierung
19. Polster: Stoff
20. Radio: Audio-System RCE
21. Reifen: Reifen-Reparatur-Set
22. Reifendruck-Kontrollsystem
23. Räder: Stahlräder 6,5 J x 15 mit Sommerreifen
24. Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
25. Sitze: Fahrersitz 4-fach manuell einstellbar
26. Start/Stop System
27. Tagfahrlicht
28. Trennwand geschlossen ohne Fenster
29. Türen: Schiebetür, rechts verblecht
30. Verzurrösen (6) im Laderaum
31. Wegfahrsperre
32. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Art*	*Profiltiefe*
Vorne links	205/60 R 16 96 V	Semperit AllSeason-Grip 2	Ganzjahresreifen / Original	6 mm
Vorne rechts	205/60 R 16 96 V	Semperit AllSeason-Grip 2	Ganzjahresreifen / Original	6 mm
Hinten links	205/60 R 16 96 V	Semperit AllSeason-Grip 2	Ganzjahresreifen / Original	8 mm
Hinten rechts	205/60 R 16 96 V	Semperit AllSeason-Grip 2	Ganzjahresreifen / Original	7 mm

LISTE

Teil	*Schadenart*	*Schadentyp*	*Technischer Einfluss*	*Optischer Einfluss*	*Maßnahme*
Außen					
Seitenwand links (Bild 2)	eingedellt und verkratzt				instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger hinten (Bild 3)	deformiert				erneuern
Rückleuchte links - Glas (Bild 4)	gerissen				erneuern
Hecktüre links - innen (Bild 1)	eingedellt und verkratzt				smart repair
Außenspiegel rechts - Lackierung	zerkratzt				Gebrauchsspur
Innenraum					
Bodenbelag Kofferraum - Kofferraummatte	verschlissen				Gebrauchsspur
Technischer Zustand					
Elektrik - Rückfahrwarner	Fehlermeldung				keine Maßnahme

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien und Vorgaben des Auftraggebers erstellt.



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Seitenwand links	Optischer Einfluss:	
Teil:		Maßnahme:	instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Schadenart:	eingedellt und verkratzt		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Stoßfänger hinten	Optischer Einfluss:	
Teil:		Maßnahme:	erneuern
Schadenart:	deformiert		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Rückleuchte links	Optischer Einfluss:	
Teil:	Glas	Maßnahme:	erneuern
Schadenart:	gerissen		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Hecktüre links	Optischer Einfluss:	
Teil:	innen	Maßnahme:	smart repair
Schadenart:	eingedellt und verkratzt		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			