TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: 48046793
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Eddie Weinmann

WBA51AL0707N72577

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	39.409 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	2 Monat(e)
Typ/Modell	220i xDrive	**HU (abgelesen aus ZBI)**	12/2026
Vehicle Identification number	WBA51AL0707N72577	**Leistung**	131 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	22.12.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2025, 27.075 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
2	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Maxxis	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Maxxis	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48046793**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Eddie Weinmann

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	220i xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	39.409 km
Vehicle Identification number	WBA51AL0707N72577	**Erstzulassung**	22.12.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48046793**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Eddie Weinmann

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48046793**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Eddie Weinmann



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel





Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48046793**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Eddie Weinmann


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Ingolstadt
Wiechertstraße 3
85055 Ingolstadt

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48046793**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Eddie Weinmann



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

NOx:	**11.3**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.26**	mg/km
Partikelzahl:	**3.37**	$*10^9 km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **60.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **60.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**212** g/km	**9.3** l/100km	- Wh/km
Mittel	**154** g/km	**6.8** l/100km	- Wh/km
Hoch	**135** g/km	**6.0** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**151** g/km	**6.7** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**155** g/km	**6.8** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e24 29 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: **2.17** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 195/55 R17 92H M+S 7Jx17 ET47* 1/2: 205/45 R18 90H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 225/40 R18 92V M+S 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/40 R18 92Y 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/45 R17 91H M+S 7 1/2Jx17 ET54* 1/2: 225/45 R17 94Y 7 1/2Jx17 ET54* 1/2: 235/35 R19 91Y 8Jx19 ET54* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ESS, AIF, DDAW, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **ja**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **ja**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

046CC0165293

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **000686** VVS **00068 6** TSN **DBE**

DE 00 035779 WBA51AL0707N72577 2080937

WBA51AL0707N72577

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**F2GC**
	Variante:	**51AL**
	Version:	**EAW500LS**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**220i xDrive**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000616_U-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000053_U-WBA**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O28-5**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0001028-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000042-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000073-WBA**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	

0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA51AL0707N72577**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-11-27**

mit dem in der am

2023-09-28

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2064*08

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **29.11.2023** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2670** mm
5.	Länge:	**4526** mm
6.	Breite:	**1800** mm
7.	Höhe:	**1420** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1595** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1670** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2060** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1100** kg
	Achse 2:	**1040** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3360** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1300** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B48A20A , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm³
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**131.00** kW bei: **5000** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.519	**3.184**	**2.050**	**1.492**	**1.235**	**1.000**	**0.801**	**0.673**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.075**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**234** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1561** mm	2. **1561** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **225/40 R18 92 Y**	**8,0Jx18/ET54**	**A**	**C1**
	2: **225/40 R18 92 Y**	**8,0Jx18/ET54**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AA**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**77.60** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EA**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1743** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**147.1** N
47.1.3.1	f1	**0.177** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03145** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:	**157.2**	mg/km
THC:	**17.8**	mg/km
NMHC:	**14.8**	mg/km