addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510905136
Fecha: 21/05/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	19515
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008 II

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	14/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm // Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5 mm

DAÑOS

Elemento	LLANTA I. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	PARAGOLPES DEL.DESMONTADO: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR

Elemento	CABLEADO SIST.APARCAM.. :DES-MON/T.COMP
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MON/ T.COMP

Elemento	ALETA I.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	ALETA I.DESMONTADA: SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	SUSTITUIR

Elemento	ANAGRAMA ALETA I.: SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	SUSTITUIR

Elemento	SENSOR INT.I.SENSOR APARCAM.: DES-MON
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MON

Elemento	SENSOR INT.D.APARCAMIENTO: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	FARO .DESMONTADO: SUSTITUIR
Posición	Izquierdo
Daños	SUSTITUIR

Elemento	FAROS: REGULAR
Posición	N
Daños	REGULAR

Elemento	PUERTA I.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	PANEL EXT.PUERTA I.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	PANEL PUERTA I.: SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	SUSTITUIR

Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA I.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	NEUMATICOS: DES-MONTAR/T. COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEMENTARIO

Elemento	RUEDA/S: EQUILIBRAR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENTARIO

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Sustitucion

Elemento	REJILLA INF.PARAG.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	JGO.REJILLA PARAG.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	SOP.REJILLA RADIADOR
Posición	N
Daños	Sustitucion

Elemento	ANAGRAMA .
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	FARO .
Posición	Izquierdo
Daños	Sustitucion

Elemento	JGO.EMBELL.PARAG..
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	MOLDURA ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	ANAGRAMA ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	CONCHA PASE RUE.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	ALETIN I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	PANEL PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1

Elemento	PANEL PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 20%

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1

Elemento	JGO.REJILLA PARAG.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1

Elemento	JGO.EMBELL.PARAG..
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	5.002,91 €

FOTOS GENERALES






P
km/h
Zona no cartografiada
19515 km
1960.6 km


3008
7691 MCZ








LION RENT A CAR
7691 MCZ






0503 MFG






31°C
10:53
Lo
Lo
A/C
127m
Zona no cartografiada
MENU
3D
Buscar...
AUTO

