Peugeot

5008 HYBRID 136 E-DCS6 ALLURE PACK

VIN: VF3MRHPY0RS031676



Description

N° d'immatriculation GW-167-GP	**Date de 1ère immatriculation** 09/04/2024	**Odomètre** 106638 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Jantes alliage	Climatisation automatique	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CERTINES - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 18/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 18/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Cache bagages / -	Cassé	Acceptable
			
002	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : V / Marque de pneu : UNIROYAL / Largeur : 225 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Tous	Déchiré	Echange
			
003	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			
004	Pare-chocs / Avant	Malfaçon	Réparation
			
005	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
006	Extension d'aile / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
007	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture



009	Baguette de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Echange



010	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Kit réparation pneumatique complet

Pneus principaux

Avant Gauche	UNIROYAL	225 / 55 / 18 / Tous	5 mm
Avant Droit	UNIROYAL	225 / 55 / 18 / Tous	5 mm
Arrière Gauche	KLEBER	225 / 55 / 18 / Tous	6.8 mm
Arrière Droit	KLEBER	225 / 55 / 18 / Tous	6.5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Cache bagages / - / Cassé


Pneu / Avant Droit / Déchiré


Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Droit / Cassé



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Baguette de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.