TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 27.10.2026
Protokollnummer: 48482914
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Arijan Canziba

WBA25DP020N179343

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	45.429 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	11 Monat(e)
Typ/Modell	X3 xDrive20i	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2027
Fahrgestellnummer	WBA25DP020N179343	**Leistung**	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	20.10.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	09/2026, 44.648 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen Steinschläge) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	27.10.2026
Protokollnummer:	**48482914**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	X3 xDrive20i	**Laufleistung (abgelesen)**	45.429 km
Fahrgestellnummer	WBA25DP020N179343	**Erstzulassung**	20.10.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	27.10.2026
Protokollnummer:	**48482914**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	27.10.2026
Protokollnummer:	**48482914**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	27.10.2026
Protokollnummer:	**48482914**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Arijan Canziba

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**25DP**
	Version:	**IAV500LA**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 xDrive20i**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000706-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000041-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-OH8**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100565-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000071-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000047-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	

-

0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA25DP020N179343**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2022-08-12**

mit dem in der am

2022-02-18

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1797*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **22.09.2022** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder: **4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4708** mm
6.	Breite:	**1891** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1875** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1956** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2410** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1140** kg
	Achse 2:	**1390** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4810** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2400** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B48B20A**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Benzin/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**135.00** kW bei: **5000** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.25	**3.36**	**2.172**	**1.72**	**1.316**	**1.0**	**0.822**	**0.64**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.385**

28.1.2	Übersetzung des Achsget	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4
-	-	-	

046CC0133692
www.PS-Team.de

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**215** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1620** mm	2. **1636** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A**	**C1**
	2: **245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**76.00** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2032** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**204.2** N
47.1.3.1	f1	**-0.409** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.04467** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	**715/2007*2018/1832AP**

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**156.8** mg/km
THC:	**12.6** mg/km
NMHC:	**9.9** mg/km

NOx:	**16.6**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.25**	mg/km
Partikelzahl:	**2.78**	$*10^{10}km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**2.18** g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	**226** g/km	**9.9** l/100km
Mittel	**172** g/km	**7.6** l/100km
Hoch	**153** g/km	**6.7** l/100km
Höchstwert	**183** g/km	**8.1** l/100km
Kombiniert	**177** g/km	**7.8** l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	- Wh/km

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +145 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000937** VVS **00093 7** TSN **DGR**
DE 00 001061 WBA25DP020N179343 2895092

WBA25DP020N179343

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4880890
Hersteller	BMW
Model	X3
Variante	M Sport 20 i MHEV
Listenpreis	53.848,74
VIN	WBA25DP020N179343
Erstzulassungsdatum	20.10.2022
Kennzeichen	M-WP 1293

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4880890 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103044	01.03.2024	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn