Vehiculo: 5053NMZ

N.Peritacion : 000087942

Modelo: BMW X1 2.0 SDRIVE20D MHEV AUTO 5P BLACK SAPPHIRE METALIZADO
Bastidor: WBA31EG0405619438 Kilometros: 4982
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26280
Fecha: 01/09/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 38MO
Precio H.M.O.: 38.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 38.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	02/09/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MOLDURA ALETA TRAS IZQ	Ret/Pincel	Ret/Pincel	38.00		38.00	0.20	4.94		12.54

TOTAL
12.54 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	0 €	0 Hrs	0.2 Hrs	4.94 €	0 Hrs	0 €	12.54	2.63	15.17 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















BMW
Gestacar


Gestacar


Made in
Germany
X1 sDrive20d
475
0.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA31EG0405619438
2180 kg
3980 kg
1- 1150 kg
2- 1090 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
Gestacar


Gestacar


mm/inch
6.04
GAUGE
OFF ON ZERO
Gestacar


R18 Y XL
Gestacar


mm/inch
5.96
GAUGE
OFF ON ZERO
Gestacar


260km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Power % 100
75
50
25
0
P
109km
11:09
+29.5°C
WARM-UP
Gestacar


Gestacar


Gestacar


mm/inch
6.05
GAUGE
OFF ON ZERO
Gestacar


mm/inch
5.49
GAUGE
OFF ON ZERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
MOLDURA ALETA TRAS IZQ
Gestacar


Gestacar
MOLDURA ALETA TRAS TQ
Gestacar


Gestacar
Gestacar