CarcheckAI

OPEL - FRONTERA

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
07/07/2026

Date d'entrée parc
25/06/2026

Segment
BSUV

Date d'immatriculation
24/09/2025

Immatriculation
HF157SK

Kilométrage
17 500 km

VIN
VXKCMZYA4ST142109

Marque
OPEL

Modèle
FRONTERA

Portes
5

Date de création
21/04/2026

OPEL - FRONTERA

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - FRONTERA

ELÉMENTS DU VEHICULE

Câble de recharge



Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Carnet de service présent



Double des clés présent

PNEUS

Pneu Avant Gauche

BRIDGESTONE - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 4.3 mm

Pneu Avant Droit

BRIDGESTONE - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 4.3 mm

Pneu Arrière Gauche

BRIDGESTONE - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 5.1 mm

Pneu Arrière Droit

BRIDGESTONE - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 5.4 mm

OPEL - FRONTERA

DOMMAGES

Aile Arrière Gauche



Rayure(s) - Superficiel

Baguette d'aile Arrière Droite



Rayure(s) - Moyen


Baguette d'aile Avant Gauche



Rayure(s) - Superficiel

JANTES

Jante avant gauche bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Jante avant droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen