Rapport d'inspection



PEUGEOT 2008

-

Immatriculation	
VIN	VR3USHNSSPJ557162
Kilométrage	50 684 km
Première immatriculation	13/06/2023
Couleur carrosserie	Gris Clair

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	
Adresse d'inspection	

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	2008	Nbre portes	5
VIN	VR3USHNSSPJ557162	Nbre sièges	5
Première immatriculation	13/06/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	50 684 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris Clair

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	75	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Stockage GPS	HD		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,1 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	2,7 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,7 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,2 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Capot

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Porte AVG

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Porte ARG


Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Rapport d'inspection

Porte AVD

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Le - Remplacer et peindre




Pneu AVG

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer




Pneu AVD

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer






Intérieur

Type de dommage	Sale
Mode de réparation	Nettoyer

Rapport d'inspection











Jante alum. ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**






Jante alum. AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Rapport d'inspection





Spoiler AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Moulure porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Garnit. montant Mil G

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**

Rapport d'inspection







Garnit. zone de chargement

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Tapis de coffre

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Garnit. montant Mil D

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Jante alum. AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection




Moulure d'aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





Porte ARD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable




Moulure porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Moulure d'aile ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES











