# Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh, SoH 97.14%, Trekhaak, mrt-23






| | |
|---|---|
| Chassisnummer | **WVGZZZE2ZPE037099** |
| Framenummer | **niets ingevuld** |
| Eerste toelating | **16-03-2023** |
| Eerste afgifte NL | **16-03-2023** |
| Europese typegoedkeuring | **e1*2018/858*00004*11** |
| Afgelezen tellerstand | **96.669 km** |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | **Logisch (NAP)** |
| Automaat | **Ja** |
| Brandstof | **BEV Elektrisch** |
| Cil / Motorinhoud | |
| Gewicht | **2023 kg** |
| Deuren | **5** |
| Vermogen | **128 kW** |
| Emissiecode / Energielabel | **Z** |
| Wielbasis | **277** |
| Laadruimte | |
| Laadvermogen | |
| Bijzonderheden RDW | |
| Accucapaciteit | **77 kWh** |
| Actierradius | **528 km** |
| Accu gezondheid | **97 %** |
| Oplaadkabels Type | **2** |
| AC/DC | **ACDC** |
| Accu koop/huur | **Onbekend** |

| | |
|---|---|
| Kleur | **Wit** |
| Land van registratie | **Nederland** |
| Herkomst | **Lease** |

## Op voertuig aanwezige accessoires

- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak wegklapbaar

## Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Centrale airbag v.
- Comfortstoel(en)
- Connected services
- DAB radio
- Dakrails
- ESP
- Geluidsimulator
- Geluidsisolerend glas
- Hemelbekleding donker
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Interieur voorverwarming
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 19"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia scherm klein
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Sfeerverlichting
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Telefoonintegratie
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.






## Staat van het voertuig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APK vervaldatum | **16-03-2027** | Distr. vervangen: | | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | **Aanwezig** |
| Onderhoudshistorie | **Niet aanwezig** | Aantal sleutels | **2** | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | **Niet aanwezig** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingevuld tot | | Navigatie Medium | **Niet aanwezig** | Laadkabel tbv stopcontact | **Niet aanwezig** |
| CVO/COC | **Niet aanwezig** | Voertuig locatie | **Op locatie Eigenaar** | Wielsloten | **Niet aanwezig** |




## Technische staat

| | Groep | Constatering | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Geen informatie | | | |

**Opmerkingen**


Geen opmerkingen


## Banden


| | | | |
|---|---|---|---|
| Velggrootte | **19"** | | |
| Wiel | Merk | Type | Profieldiepte |
| Linker voorwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **5 mm** |
| Rechter voorwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **5 mm** |
| Linker achterwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **4 mm** |
| Rechter achterwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **4 mm** |
| Reservewiel | **n/a** | **n/a** | **n/a** |
| Staat reservewiel | | | |

## Carrosserie inspectie

### Blueprint



| Incident | | Deel | Constatering |
|---|---|---|---|
| Niet acceptabele schade | | | |
| 2 |   | Dak | deuk(en) |
| 3 |  | Achterbumper | kras(sen) bumper |
| 4 |  | Kofferdeksel | deuk(en) |
| 5 |  | Linker achterscherm | deukje(s) |
| 6 |  | Velg linksvoor | geschaafd |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 |  | Velg rechtsachter | oxidatie (velg) |
| 8 |  | Velg linksachter | geschaafd |
| 9 |  | Linker C stijl | kras(sen) , + deukje. |