INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0805NJK / WBA21GH0X07U61701 / 7U61701

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.350

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0805NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0805NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0805NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. valiza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	2.17 h.			0,00	156,74	10,00	224,61 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	351,98	40,00	288,18 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
6. Moldura dr luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	37,66	10,00	33,89 €
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
8. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
9. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
10. Neumático tr dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	157,63	10,00	161,11 €
11. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
12. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
13. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.00 h.	16,94	0,00		178,64 €
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
16. valiza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
17. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0805NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
28. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2410,62 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0805NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,78 h.	338,00 €
Total material pintura	-	34,94 €
Total Mano de Obra Pintura	8,25 h.	317,62 €
Total Recambios	-	980,09 €
Descuento recambios aplicado	-	226,23 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	740,00 €


0805 NJK


0805 NJK


220d
0805 NJK


0805 NJK





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0

0
km/h

Werte **ab Individual**

1.5 l/h

Power % 100
75
50
25
0

P

Total **24350** km •→| **9.4** km

Tür offen.

434 km
0 1
8:42

10


+20.0 °C




CHECK-CONTROL
Heckklappe offen
Bitte schließen.
Meldung schließen
OFF
OFF






BMW


Made in
Germany
220d
300
0.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00397
WBA21GH0X07U61701
2085 kg
3385 kg
1- 1125 kg
2- 1055 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 A0C 986


BMW LED

MEDIA

TEL

NAV

M-404

C. Alamo

Ctra. Buzanca

LOS40 UR

8:43

Meine Ziele

Suche

- OFF +

- OFF +




-685


-EL5
















GOODYEAR
BMW






Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim


MADE IN GERMANY
Manheim
BMW


Manheim
COX AUTOMOTIVE


BMW LED
Manheim


Mannheim


E
Mannheim


Manheim

Manheim


Manheim
IS:2553
part 1:2
SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01348


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


0 CM 1 2 3 4
Marheim


Manheim