Renault

VIN: VF1RFA00265012835



Beschreibung

Kennzeichen 1YDX962	**Zulassungsdatum** 30/07/2020	**Laufleistung** 124852 km
Farbe BRUN CNM + NOIR GNE	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
CO2 162	**Hubraum** 1749	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Verbrennung	**Anzahl Gänge** 6	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 88 KW		

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Equipment

Standard

12 Lautsprecher	3. Bremsleuchte	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Parkpilotsystem vorn und hinten	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Seitenairbag vorn	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre
Antischlupfregelung (ASR)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Kopfstützen hinten	Relax-Kopfstützen	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Dachreling
Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar	Karosserie: 5-türig	Karosserie: verlängert
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
USB-Schnittstelle	Variomodul	Schiebekonsole vorn mitte
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Reifendruck-Kontrollsystem	Luftdüsen im Fond
Servolenkung elektrisch	Licht- und Regensensor	TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem
Touchscreen (8,7 Zoll)	Fensterzierleisten verchromt	Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
Heckleuchten LED	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Parkbremse elektro-mechanisch
Kühlergrill verchromt	Außentemperaturanzeige	LM-Felgen
1-K-Klebeset - SP-Kit	Leseleuchte vorn	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Heckscheibe heizbar	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Bordcomputer	Komfort-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Family-Paket	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitz vorn rechts umklappbar
Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Navigations-Paket
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Radioempfang digital (DAB)	Freisprechanlage Bluetooth
Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	Audiosystem 3D Sound by Arkamys	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Relax-Paket	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Panorama-Frontscheibe	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Pneus 195/55 R20 ..H	Türgriffe außen Wagenfarbe	Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Nebelscheinwerfer	Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
Gurtstraffer	Energierückgewinnung (Energy Smart Management)	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sound-System BOSE	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn	Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
Ambiente-Beleuchtung	Navigationssystem	Start/Stop-Anlage
Schlüssellose Türentriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)	daytime running lights LED, C-shaped	

Optional

3.Sitzreihe mit Einzelsitzen	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Rußpartikelfilter	Moteur 1,7 litre(s) - 88 kW BLUE dCi Diesel FAP Catalyseur	Niveau d'équipement E3B (voir Plaquette identification modèle Pied milieu)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Reserverad in Fahrbereifung	Volant de direction (Cuir bi-ton)

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Motor

Warnleuchte Kraftstoff

Bewertungsdetails

Bewertungsort
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Bewertungsdatum
19/10/2026


Versanddatum
20/10/2026

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
			
002	Warnleuchte Kraftstoff	Zu wenig	Überholen
			
003	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
			
004	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 20 " / Oberfläche : Diamantschliff	Kratzer	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




005	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 20 " / Oberfläche : Diamantschliff	Kratzer	Reparieren






006	Dach / - Sonnendach : Nein	Verätzung	Polieren





007	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair





008	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair




009	Sitzbezug / Vorne Links Bezugsmaterial : Leder	Verschlissen	Akzeptabel



010	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




011	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel



012	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Ja	Delle	Reparieren






013	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel



014	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren






015	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair




016	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

017	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel



018	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Kratzer	Akzeptabel



019	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Nein	Delle	Ersetzen







Fehlteile/Zubehör

- [x] Warndreieck
- [x] Erste-Hilfe-Kit
- [x] Inhaber Zulassungsbescheinigung
- [x] Hutablage
- [x] Wagenheber
- [x] Conformity certificate
- [x] Zulassungsbescheinigung
- [ ] Ersatzschlüssel
- [x] Ersatzrad

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	195/55/20 Sommer	3 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	195/55/20 Sommer	3 mm
Hinten Links	GOODYEAR	195/55/20 Sommer	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	195/55/20 Sommer	4 mm

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links



Hinten Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Vorne Rechte


Laufleistung



Navigation


Spare Tyre




Vin


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Warnleuchte Motor / Defekt



Warnleuchte Kraftstoff / Zu wenig



Ersatzschlüssel / - / Fehlt



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Motorhaube / - / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Sitzbezug / Vorne Links / Verschlissen



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.