DEKRA-Nr: 0302 / 027588 / 2026 / B086256000158 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.10.2022	Letzte Zulassung	12.10.2026
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Titanium X (E	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHNM04046	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020160001	DAT Marktindex	DE002 6316
Km-Stand abgelesen	125401	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb

Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Magnetic-Grau (Metallic) / PN4DQ0 / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 17 102 V	Falken / ZIEX ZE-310 EC	S /O	4 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 V	Falken / ZIEX ZE-310 EC	S /O	4 mm
2 links	225 / 65 R 17 102 V	Falken / ZIEX ZE-310 EC	S /O	4 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 V	Falken / ZIEX ZE-310 EC	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling silber, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (10x2-Speichen, Magnetic, glanzgedreht), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sportsitze, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
4312	Fahrassistenz-Paket
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
2318	Technologie-Paket
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 20.08.2026 bei Kilometerstand 120.780

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappenverkleidung stark eingekerbt, erneuern (Bild 10, 11)
2. Lenkrad Tasten Lackablösung, erneuern
3. Tür vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren
4. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren
5. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Hinweis: Heckklappe Beklebung,
Türe HR verkratzt, (Bild 12, 13)
Windschutzscheibe Microsteinschläge, (Bild 16)
Motorhaube Steinschläge, (Bild 17)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür





Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
VIN : WF0FXXWPMHNM04046 Zulassungsland : Garantie - Startdatum : 12.10.2022
Modell : KUGA
Motor : 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV
Farbe : MAGNETIC
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
10 Jahr (150000 km)	29.07.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (31990KM) 20.08.2026 bei normaler Jahreslaufleistung	150000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Werner Jungmann GmbH & Co. KG Wilhelmstraße 30 Wulfrath 42489 GERMANY 02058/9079191 02058/907910 groetschel@jungmann-vonzumhoff.de ford-jungmann-wuelfrath.de	Auftragsdatum : 20.08.2026 Auftragsnummer : 483902	Ablesewert : 120780 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 8 Jahr (120000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion 3 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Austausch des Luftfilters
Werner Jungmann GmbH & Co. KG Wilhelmstraße 30 Wulfrath 42489 GERMANY 02058/9079191 02058/907910 groetschel@jungmann-vonzumhoff.de ford-jungmann-wuelfrath.de	Auftragsdatum : 05.08.2025 Auftragsnummer : 481189	Ablesewert : 86291 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Öl-Wechsel (IOLM) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt Öl- und Ölfilterwechsel Öl-Wechsel (IOLM)

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Sicherheitsdruckcode : BBECD20260820DE/0

Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

Druckdatum : 30.10.2026

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

Seite 1 von 2

Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK




Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Heckklappenverkleidung stark eingekerbt




Bild 11 : Heckklappenverkleidung stark eingekerbt




Bild 12 : Türe HR verkratzt




Bild 13 : Türe HR verkratzt



Bild 14 : Außenspiegelgehäuse rechts verschürft



Bild 15 : Außenspiegelgehäuse rechts verschürft




Bild 16 : Windschutzscheibe Microsteinschläge




Bild 17 : Motorhaube Steinschläge




Bild 18 : Lenkrad Lackablösung




Bild 19 : Lenkrad Lackablösung




Bild 20 : Türe VL Kratzer mittig




Bild 21 : Türe VL Kratzer mittig