

MERCEDES GLC

-

Immatriculation	**GH-853-HA**
VIN	**W1N2539111V381027**
Kilométrage	**85 325 km**
Première immatriculation	**30/06/2022**
Couleur carrosserie	**Noir**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**TEA LE MEUX**	Date de l'inspection	**21/10/2026 08:11:00**
Adresse d'inspection	**Rue du Bois Barbier 60880 Le Meux**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**MERCEDES**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**GLC**	Nbre portes	**5**
VIN	**W1N2539111V381027**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**30/06/2022**	Transmission	**4 Roues**
Kilométrage	**85 325 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Noir**

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Manuel d'utilisation	**Oui**		

OPTIONS


Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Non**
Niveau carburant	**25**	Kit réparation	**Non**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés



Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,4 mm	Pirelli	235/60 R 18 103 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,1 mm	Pirelli	235/60 R 18 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,2 mm	Pirelli	235/60 R 18 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	7,0 mm	Pirelli	235/60 R 18 103 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES


Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**










Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Volant

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Compresseur



Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**







Kit réparation pneu

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Aile AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**




Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**






Moulure d'aile AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection

Ayvens France
Rue du Bois Barbier
60880 Le Meux







Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES





