



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950836-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**ES-AP 1237**
Referenznummer:	**31275298**		

Fahrzeugdaten

Volkswagen T6.1 Transporter Pritsche (SJ)(08.2019->2024) FWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WV1ZZZ7JXPX026354**	Laufleistung abgelesen:	**29541 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**09.02.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**13.10.2026 72555 Metzingen**
Fahrzeugart:	**Transporter**	Aufbauart:	**Offene Pritsche**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 66 kW (90 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Candy-Weiß**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**2 / 2**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**24861 / 17.02.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**/// 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 5 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 8 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 7 mm**
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Batterie 70 Ah
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 16"
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator 140 A
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kältemittel R 1234 YF
- Leuchtweitenregelung
- Longlife-Service
- Motor 2,0 Ltr. - 66 kW TDI KAT (CXGD)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen 205/65 R16C 107/105 T
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum

- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifendaten nicht lesbar !

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Erneuern
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Erneuern
4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Erneuern
5.	Stoßfänger Hinten	Verdellt	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Erneuern
9.	Tankklappe	Kratzer	Smart Repair

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



5. Stoßfänger Hinten
Verdellt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Verdellt - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Erneuern



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Erneuern



9. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



9. Tankklappe
Kratzer - Smart Repair



10. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



10. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 66kW EcoProfi kurz Pritschenwagen2-türig 1968 ccm 90 PS / 66 KW Diesel 5-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 1237	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7JXPX026354
Vertrags-Nummer:	29038080	Erstzulassung:	09.02.2023
Internes KZ:	15050196	Kilometer-Stand:	29541
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 66kW EcoProfi kurz Pritschenwagen 2-türig 1968 ccm 90 PS / 66 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Candy-Weiß Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double GridTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**27.740,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Candy-Weiß Uni	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**27.740,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**33.010,60**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	33.010,60

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 66kW EcoProfi kurz Pritschenwagen2-türig 1968 ccm 90 PS / 66 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	66 / 90	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	171
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,500	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	138	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1806	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **29038080**
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1237

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 66kW EcoProfi kurz Pritschenwagen2-türig 1968 ccm 90 PS / 66 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
07.05.2025	9059940100	Glasschaden	Schlussleuchte Fahrerseite Bruch Gehaeuse Schlussleuchte Beifahrerseite Bruch Gehaeuse	Ja	Nein
26.08.2024	9059900015	Einbruch/Diebstahl	Radhausschale hinten Beifahrerseite fehlt Gehaeuse	Ja	Nein
26.08.2024	9059899643	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Bruch komplett	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **29038080**
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1237

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 66kW EcoProfi kurz Pritschenwagen2-türig 1968 ccm 90 PS / 66 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
19.02.2025	14899	Wartungszusatzumfänge
19.02.2025	14899	Inspektion und Wartung
19.02.2025	14899	Bremsflüssigkeitswechsel
17.02.2026	24861	Wartungszusatzumfänge
24.04.2026	0	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer