Volkswagen

2.0 TDI 90KW MSQ VARIANT STYLE BUSINESS

VIN: WVWZZZ3C8RE005633



Description

N° d'immatriculation
2EEX933

Date de 1ère immatriculation
20/09/2023

Odomètre
160775 km

Couleur
Scale Silver Métallisé

Année modèle
2023

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
141

Cylindrée
1968

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
7

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
90 KW

Equipements véhicule

Caméra de recul
Allumage automatique des feux
Climatisation automatique
Sellerie réglable électriquement
Jantes alliage
Système de navigation
Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant
Projecteurs Xenon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
27/10/2026

Date de validation de l'inspection
28/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Acceptable



003	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Rayure	Acceptable




004	Pare-brise / -	Rayure	Lustrage





005	Capot / -	Enfoncement	Smart repair

006	Volant / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Usé	Acceptable



007	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




008	Poignée de porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable



009	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

010	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable



011	Montant de pavillon / Droit [1]	Enfoncement	Smart repair




012	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



013	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

014	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation







015	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable



[1] Onder voorbehoud resultaat

Éléments amovibles

- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Cric
- [x] Double de clé
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215/60/16 Été	5 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215/60/16 Été	5 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	215/60/16 Été	3 mm
Arrière Droit	HANKOOK	215/60/16 Été	3 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre




Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pavillon / - / Rayure



Pare-brise / - / Rayure




Pare-brise / - / Rayure



Pare-brise / - / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Volant / Avant Gauche / Usé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Poignée de porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.