Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



KIA Ceed

KIA Ceed SW 1.6 GDI DCT OPF Plug-in-Hybrid Vision Kombi, 5-türig, Automatik, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**U5YH581AGPL034098**
Kilometerstand (km)	**41.631**
Erstzulassungsdatum	**30.11.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**105 PS**
Leistung kW	**77 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metalliclackierung -> Zilinaschwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11623277**	Besichtigt am	**28.10.2026 09:25:52**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**22/12/2025,37024**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Dachhimmel	Verschmutzt	>25 cm - 30 cm	Reinigen
2 | Fensterzierleiste hinten links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Ersetzen


SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Dachhimmel

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


2 | Fensterzierleiste hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung	Airbag: 2 Frontairbags Beifahrerairbag abschaltbar	Airbag: 2 Seitenairbags
Airbag: 2 Vorhangairbags	Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA) - Spurfolgeassistent LFA	Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS)
Alarmanlage	Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch verstellbar	Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten	Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)
Bordcomputer	Bremsassistent (BAS)	Dachkonsole mit Brillenfach
Dachkonsole vorn mit Lesespots und zentraler Beleuchtung	Dachreling	Dämmerungssensor
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen	Drittes Bremslicht (LED) im Heckspoiler
Drive Mode Select	EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG)	Einsätze in Glanzschwarz Armaturenträger, Türverkleidung und Schaltkulisseneinfassung
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS)	Energie-Regenerationssystem Alternator Management System, AMS	Fensterheber elektrisch vorne und hinten mit Auto-Up/Down-Funktion und Einklemmschutz vorn
Fernlichtassistent High Beam Assist, HBA	Frontkollisionswarner (Front Collision Avoidance Assist, FCA) mit Bremseingriff und Fußgänger-/Fahrraderkennung sowie Warnung durch Lenkradvibration	Fußmattenset
Gepäcknetzösen	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G) - Geschwindigkeitsbegrenzer	Getränkehalter vorn	Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe DCT
Gurtwarnsystem vorn und hinten	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA)	ISOFIX-Halterungen an beiden äußeren Rücksitzen	Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar	Lackierung: Metalliclackierung -> Zilinaschwarz Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel Schutzkontaktstecker auf Typ-2-Stecker	LED Frontscheinwerfer	LED-Nebelscheinwerfer integriert im LED-Frontscheinwerfer
LED-Rückleuchten	LED-Tagfahrlicht hinten	LED-Tagfahrlicht vorn
Lenkrad beheizbar	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Mittelarmlehne hinten mit integriertem Getränkehalter	Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach	Müdigkeitswarner Driver Attention Warning, DAW
Ottopartikelfilter	Parkbremse elektronisch	Parksensoren hinten (PDW-R)
Polster: Stoff	Räder: Leichtmetallfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/55 R16	Radio: Kia Radio mit 8-Zoll-Touchscreen
Radiozubehör: 2 Frontlautsprecher	Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher	Radiozubehör: 2 Hochtöner
Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Radiozubehör: DAB Radio	Radiozubehör: USB-Schnittstelle
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Reifenreparaturset	Rückfahrkamera Übertragung auf Multimediabildschirm
Servolenkung elektronisch unterstützt	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar - Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen - Gurtwarnsystem vorn und hinten	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar	Sitze: Sitzheizung vorn	Smart Key und Startknopf
Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung	Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet	Steckdose (12 V) vorne und im Gepäckraum
Supervision-Instrumentenanzeige mit 10,7 cm (4,2 Zoll) Bildschirmdiagonale	Virtuelles Motorsoundsystem (Virtual Engine Sound System, VESS) zum Fußgängerschutz	Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER







