TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Traunstein
Kotzinger Str. 6
83278 Traunstein

Besichtigungsdatum: 21.08.2026
Protokollnummer: 47744744
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: David Vogel

WMW31DK0002U54068

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	39.686 km
Hersteller	MINI	**Restlauf bis Service**	14.000 km
Typ/Modell	Cooper	**HU (Bericht lag vor)**	08/2028
Vehicle Identification number	WMW31DK0002U54068	**Leistung**	100 kW
Hubraum	1.499 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	11.05.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Braun-Weiß
Letzte Wartung	08/2026, 39.655 km	**Lackierung**	Grün
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	613,00 €	613,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	1.360,00 €	1.360,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)	0,00 €	0,00 €
2	Sitz vorn	Sitzpolster links - Abrieb	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/40 R18 86W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/40 R18 86W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Traunstein
Kotzinger Str. 6
83278 Traunstein

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47744744**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	David Vogel

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Traunstein
Kotzinger Str. 6
83278 Traunstein

Besichtigungsdatum: 21.08.2026
Protokollnummer: 47744744
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: David Vogel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	MINI	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Cooper	**Laufleistung (abgelesen)**	39.686 km
Vehicle Identification number	WMW31DK0002U54068	**Erstzulassung**	11.05.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.973,00 €	1.973,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.973,00 €	1.973,00 €
Mwst. (19%)	**374,87 €**	**374,87 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**2.347,87 €**	**2.347,87 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Traunstein
Kotzinger Str. 6
83278 Traunstein

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47744744**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	David Vogel

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Motorraum




Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument




Abbildung 19: Instrumententafel



Abbildung 20: Instrumententafel




Abbildung 21: Instrumententafel




Abbildung 22: Instrumententafel




Abbildung 23: Instrumententafel



Abbildung 24: Instrumententafel



Abbildung 25: Instrumententafel



Abbildung 26: Dokumente




Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Dokumente




Abbildung 29: Dokumente




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Traunstein
Kotzinger Str. 6
83278 Traunstein

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47744744**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	David Vogel

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD AG

MARTIN HELM

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N 01.09.2026

FABRIKAT	MINI	MINI F55N	COOPER
FZ-IDENT-NR	WMW31DK0002U54068		TYP-CODE 19 36 02
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-	AB 02.2023	MINI DRIVING MODES	MINI RESOLUTE EDITIO
VARIANTEN	AUSST MULTITONE ED	INTERIEURL MINI YOUR	CO2 UMFANG
	ZUSATZUMFANG RDE	KLIMAAUTOMATIK	KAELTEMITTEL R1234YF
	KOMFORT ZUGANG-SYS	TELESERVICE	INTELLIGENTER NOTRUF
	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP	KABELLOSES LADESYST	NAVIGATIONSSYSTEM
	RADIO VISUAL BOOST	DAB TUNER	DACHHIMMEL ANTHRAZIT
	SITZB LEDER CHESTERN	SITZHEIZUNG V	SPORTSITZE
	WARNDREIECK	KINDERS-BEF ISOFIX	MITTELARML V KLAPPB
	FUSSGAENGERSCHUTZ	LICHTPAKET INNENRAUM	AMBIENTES LICHT
	DRIVING ASSISTANT	ABLAGEPAKET	MULTIF-DISPLAY
	INNENSP AUT ABBLENDB	PARK DIST CONTR H	RUECKFAHRKAMERA
	1499CCM 100KW	LEDERLENKRAD JCW	7-GANG AUTOMATIK
	GESCHW-REG BREMSFUNK	REIFEN 205/40 R18..W	REIFEN MIT NOTLAUF
	FELGE 7 J X 18 ALU	REIFENDRUCKANZEIGE	M-HAUBENSTREIF WEISS
	AUSFUEHR DEUTSCHLAND		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	29.95
51 18 860	AB-/AUFRUESTARBEITEN FRONTKLAPPE LACKIEREN UMFASST: MINI PLAKETTE, ZIERRINGE SCHEINWERFER, SPRITZDUESEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE UND ZIERLEISTE H AB-/ANBAUEN	3	4	59.89
51 13 515	ZIERRAHMEN SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	3	1	14.97
51 13 515	ZIERRAHMEN SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN	3	1	14.97
63 12 646)	BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	7	102.40
41 61 600	FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	5	74.87
KN	ISOLIERUNG AN FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	1	14.97
0471	FRONTKLAPPE INSTANDSETZEN	3	6*	89.84

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
99 61 540	FRONTKLAPPE	LACKIEREN STUFE 3	31	513.08
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		19	314.47

TÜV SÜD AG

MARTIN HELM

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N 01.09.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.-PREIS
	UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN			

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0431	EMBLEM V	51 14 5 A18 080	67.65
0531	DTG SCHEINWERFER L	51 76 7 391 409	30.13
0532	DTG SCHEINWERFER R	51 76 7 391 410	30.13
6981	ZIERSTREIFEN	KN	

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 2	7 AW	X	175.55	EUR/STD	102.40	
GESAMT KL 3	20 AW	X	179.68	EUR/STD	299.47	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						401.87
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT	50 AW	X	198.61	EUR/STD	827.54	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						827.54
E R S A T Z T E I L E					127.91	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					2.56	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						130.47
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....					1 359.88
MWST 19.00 %						258.38
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....					1 618.26

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67947844

TÜV SÜD AG

MARTIN HELM

K O N T R O L L B L A T T 01.09.2026

FABRIKAT MINI MINI F55N COOPER
FZ-IDENT-NR WMW31DK0002U54068 TYP-CODE 19 36 02
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132426 67947844 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 01.09.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : B1 DB D9 E5 E8 F2 F4 G1 G6 G7 G9 HA H1 H5 H9 I7
  JA J7 J8 KA K2 K3 L1 L2 L6 L7 L9 M1 M3 M4 M7 M8
  N4 O8 P6 Q8 R4 R8 TB U6 V3 Y4 Y5
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : B1 DB DG DO D9 E5 E8 F2 F4 G1 G6 G7 G9 HA H1 H5
  H9 I7 JA J7 J8 KA K2 L1 L2 L6 L7 L9 M1 M3 M4 M7
  M8 N4 O8 P6 Q8 R4 R8 TB U6 V3 Y4 Y5 Y8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0471 LO / N 0481 LO / N 0551 LO / N 0607 LO
  N 0608 LO / N 1445 LO / N 1446 LO
  E 0531 ---> N 0561 Z / E 0531 ---> N 0561 LO
  E 0532 ---> N 0562 Z / E 0532 ---> N 0562 LO

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
  179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.09.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.09.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LI 0471

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 13
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION
LOHN: 401.87 LACK: 827.54 ET : 130.47
REP : 1 359.88 MWST: 258.38 REPI: 1 618.26

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :
N 0471 LI 0471 I 0471 6 N 0551 E 0431
N 0481 E 0532 E 0531 N 0607 N 0608
N 1445 N 1446 E 6981

SYSTEM AUDATEX

NOx:	**10.0**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.68**	mg/km
Partikelzahl:	**3.64**	$*10^{10}km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):		**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):		**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**181** g/km	**8.0** l/100km	- Wh/km
Mittel	**130** g/km	**5.7** l/100km	- Wh/km
Hoch	**112** g/km	**5.0** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**133** g/km	**5.9** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**132** g/km	**5.8** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e24 28 29**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: **2.12** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H 5 1/2Jx15 ET45* 1/2: 175/65 R15 88H M+S 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40 R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88Y 7Jx17 ET54* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **ja/nein**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **ja/nein**

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0149952
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **004935** VVS **00493 5** TSN **CLW**

DE 00 031219 WMW31DK0002U54068 2006426

WMW31DK0002U54068

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**MINI**
0.2	Typ:	**FML4**
	Variante:	**31DK**
	Version:	**IAW50000**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**Cooper**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000662-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000054-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O27**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100489-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000002-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000045-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WMW31DK0002U54068**

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **2023-04-14**

mit dem in der am **2022-09-27**

erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1680*13**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **20.04.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 1	**-**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2567** mm
5.	Länge:	**4023** mm
6.	Breite:	**1727** mm
7.	Höhe:	**1425** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1305** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1357** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**1740** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**960** kg
	Achse 2:	**845** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**-** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**-** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**-** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**-** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B38A15F , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**-**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1499** cm³
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**100.00** kW bei **4500** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**-** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.154	**2.450**	**1.393**	**0.975**	**0.755**	**0.675**	**0.547**	**-**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **-**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.789	**3.789**	**4.235**	**4.235**	**4.235**	**3.789**	**3.789**	**-**

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**207** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1501** mm	2. **1501** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **205/40 R18 86 W**	**7,0Jx18/ET54**	**B**	**C1**
	2: **205/40 R18 86 W**	**7,0Jx18/ET54**	**B**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRUEN/WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**75.30** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3375** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1428** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**142.6** N
47.1.3.1	f1	**-0.088** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03227** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:	**200.1**	mg/km
THC:	**19.3**	mg/km
NMHC:	**16.7**	mg/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5324557
Hersteller	MINI
Model	3-door / 5-door Hatch
Variante	Yours 1.5 Cooper
Listenpreis	30.966,39
VIN	WMW31DK0002U54068
Erstzulassungsdatum	11.5.2023
Kennzeichen	TS-KR 69

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5324557 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023113343	15.09.2023	| Fahrerseite Außenspiegel| Reifen/Felge rechts	1.389,57
2024110249	02.07.2024	| Motorhaube	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn