Certificate of Conformity

046CC0175122
www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	CFDNNAX0	FD7SFD7GC0034BIML1CAD16
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		-------- - --------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_A0_0387-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DNNA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00108_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-CD_APW_D_AVAAXX-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL8RR105532
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2024-05-10

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-05-10

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2024-05-10

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL8RR105532

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	216	----	----	9.5	----	----	--------
Medium:	160	----	----	7.1	----	----	--------
High:	133	----	----	5.8	----	----	--------
Extra High:	149	----	----	6.6	----	----	--------
Combined:	155	----	----	6.8	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	-------
Medium	---	---	---	---	---	---	-------
High	---	---	---	---	---	---	-------
Extra High	---	---	---	---	---	---	-------
City	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	-------
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	-------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	-----	(EAER city):	-----
All Electric Range [km]:	(AER):	-----	(AER city):	-----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+10 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46,##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46,##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HB659957) ausgegeben. Landratsamt München

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4657
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1437
13.	Mass in running order [kg]:	1516
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1559
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2050
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1060 / 1040
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3650
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNN
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	140.00 / 4200
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic

Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
28.1.2. Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	230
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1560 / 1526
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / C / C1
	Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	73.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1640
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	141.4	0.252	0.03293

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	192.5	23.0	19.1	13.9	--------	--------	0.6200	0.10E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km] / Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 / 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne links, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt



Bild 14 : Tür vorne links, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt



Bild 15 : Tür vorne rechts, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt



Bild 16 : Tür vorne rechts, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt



Bild 17 : 1x Fahrzeugschlüssel beschädigt



Bild 18 : 1x Fahrzeugschlüssel beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6160062
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, OPF, 2022 - 2024 2.0 TSI
Listenpreis	37.373,95
VIN	VSSZZZKL8RR105532
Erstzulassungsdatum	1.9.2024
Kennzeichen	M-XO 2252

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6160062 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026112491	10.08.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.108,48
2026114904	16.09.2026	| Stoßfänger vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0415 / 049556 / 2026 / B079018000850 vom 27.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2024	Letzte Zulassung	27.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer (KL8/KU8)(09.2020->) / Leon Sportstourer 2.0 TSI OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL8RR105532	HSN / TSN	7593 / ASS
DAT €uropa-Code®	011890140020004	DAT Marktindex	DE004 6533
Km-Stand abgelesen	26641	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / S7, LS7H
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachreling schwarz, hochglänzend, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7,5x18 (Performance I, schwarz / silber, glanzgedreht), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/40 R18 ..W, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87279	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI KAT (DNNA)
1201	Ablage-Paket
37597	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
25804	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4535	Fahrassistenz-Paket L
4284	Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
11000	Metallic-Lackierung


68707 Reserverad als Notrad
35509 Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)
2. Tür vorne rechts, Einstiegsleiste eingedellt und verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
3. 1x Fahrzeugschlüssel beschädigt, erneuern (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Oberflächenkratzer rundherum
Lackstellen rundherum
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur